

导致刮泅池腻子起泡脱落4大原因 泅池腻子解决方法

产品名称	导致刮泅池腻子起泡脱落4大原因 泅池腻子解决方法
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:泅池
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

导致刮泅池腻子起泡脱落4大原因 泅池腻子解决方法

1、粘结不牢。泅池腻子发生裂纹、起皮、脱落主要是由于腻子与基层粘结不牢造成的。如基层清理不干净或者处理方法不当，没有彻底清除基层上的模板隔离剂、油柯、无机酸和有机酸，没有刷火碱水溶液（用于清除墙面油污），没有涂粘结剂或者腻子配方乳液掺量不当，其结果均会降低腻子与基层的粘结强度。试验资料证明，基层处理好，一般能增加粘结强度5—9公斤/平方厘米。掺乳液能提高砂浆与基层的粘结性能，一般粘结强度可以提高4—7公斤/平方厘米；2、泅池腻子涂层太厚。腻子涂层厚度与材料和配合比选择有关。如刮大白腻子，为便于操作，滑石粉掺量较多，改善了腻子的润滑性能一般情况下不会产生涂层过厚；但如果从腻子填充效果出发，大白粉掺量增大，由于大白粉的颗粒较粗，腻子润滑性能差，不好操作，这时可能产生涂层过厚现象。由此可见，防止涂层过厚关键在于适当调整大白粉、滑石粉的掺量；3、由于主体结构造成的开裂，跟腻子质量及施工方式毫无关系；4、其它原因，如两遍腻子间隔时间太短，一道腻子未干透即刮第二道腻子，容易造成干燥收缩，以致引起起皮脱落。