

扶沟腻子批刮有杂质 扶沟腻子解决方法

产品名称	扶沟腻子批刮有杂质 扶沟腻子解决方法
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:扶沟
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

扶沟腻子批刮有杂质 扶沟腻子解决方法

现象：腻子打磨时，腻子中有砂砾、硬块、绒毛等异常物。

扶沟腻子批刮有杂质 扶沟腻子解决方法

原因： 1、 搅拌时杂质混入腻子中。 2、 批刮时基底杂质混入头道腻子中。
3、 石膏腻子调配后部分石膏团先行凝固，形成粗块。
4、 腻子粉搅拌不均匀，有未溶物质存在，打磨后形成绒状物。 预防： 1、 注意施工器具卫生。
2、 批刮前应做好基层处理。 3、 石膏腻子调配时应讲究方法并充分搅拌。
4、 腻子粉调配搅拌后应放置5-10分钟，用前再充分搅拌。

程师傅主要经营郑州腻子,郑州腻子粉,小金豆腻子粉,内外墙耐水腻子粉,
801胶水,小金豆墙固,界面剂,白乳胶,粉刷石膏,嵌缝石膏,瓷砖粘结剂

整改：腻子中杂质严重影响打磨效果的应重批腻子一道，有少量杂质的可在上过底漆后局部修补。搅拌不匀有未溶绒状物润湿后可溶解，不影响下道工序。