

# 巩义腻子粉施工中常见的六个问题 巩义腻子工程师傅

产品名称	巩义腻子粉施工中常见的六个问题 巩义腻子工程师傅
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:巩义
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

## 产品详情

巩义腻子粉施工中常见的六个问题 巩义腻子工程师傅

6个腻子粉施工中常见的问题，这样解决 起泡 现象

施工过程中产生气泡以及过一段时间后，腻子表面起泡。 巩义腻子粉施工中常见的六个问题

巩义腻子工程师傅 产生原因 基底过于粗糙，批荡速度过快； 一次施工腻子层过厚，大于2.0mm； 基层含水率过高，同时密度太大或太小。由于含有丰富的空隙，且腻子含水率高，因而不透气，空气被封闭在空隙空腔内，不容易消除； 施工一段时间后，才在表面出现的爆裂起泡，主要是搅拌不均匀造成的，浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒，施工后，大量吸收水分，溶胀形成爆裂。

巩义腻子粉施工中常见的六个问题 巩义腻子工程师傅 解决办法 出现大面积起泡的腻子面，用铲刀直接压破小泡口，重新用合适的腻子施刮起泡的面层； 腻子一般在搅拌均匀后，静置10分钟左右后，然后用电动搅拌机再次搅拌后上墙； 施工第二道或者后一道面层出现起泡现象，应在水印消除前用刮刀进行压泡破除处理，保证腻子面上不出现气泡； 特别粗糙的墙面，一般底料尽可能选择粗的腻子； 在墙体过分干燥或风大光照强烈的环境下，先尽可能用清水润湿墙面，待墙体无明水之后，进行腻子层的施刮。