

真空过滤机的泥饼刮不干净的原因及解决方法

产品名称	真空过滤机的泥饼刮不干净的原因及解决方法
公司名称	山东凯思特环境工程有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:凯思特 型号:根据产品而定 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道繁荣西路65号宝龙大厦523室
联系电话	13011676333

产品详情

凯思特小编带大家了解一下真空过滤机的泥饼刮不干净的原因及解决方法

真空过滤器是以真空负压为推进力实现固液分离的设备，设备中有泥饼的构成部分，但是很多人在清扫时觉得很难清扫，下面介绍机械泥饼不干净的原因和解决方法。

- 一、故障原因:刮板弹簧张力不足，松弛。解决方案:稍微调整到适当的拉力。
- 二、故障原因:刮板变形或刮板磨损不均匀。解决方案:小修补处理，严重更换新产品。
- 三、故障原因:过滤器有孔或严重折痕，改变现有平整度的解决方案:

真空过滤机在购买产品的时候不仅要注意款式，还要注意是否符合技术要求，除此之外，做好日常对设备的了解和保养也很重要，这样才能提高设备的经济效率和使用期限。

诸城市山东凯思特环境工程有限公司生产：原水处理设备、刮泥机、沉淀产品、过滤设备等产品，加工各种非标设备，并提供免费设计解决方案。