

Z型提料机厂家 奥迪尔 南京Z型提料机

产品名称	Z型提料机厂家 奥迪尔 南京Z型提料机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

产品详情

斗式提升机是一种被普通采用的垂直输送设备

斗式提升机是一种被普通采用的垂直输送设备，用于运送各种散状和碎块物料，例如水泥，沙，土煤，粮食等，并广泛地应用于建材、电力、冶金、机械、化工、轻工、有色金属、粮食等各工业部门。斗式提升机可以提升的高度位5~30米，Z型提料机价格，一般常用范围为12~20米，输送能力在30t/h以下。斗式提升机：NE、NSE、HL、TH、TD提升机整机及链条、链轮、料斗、胶带等配件。

料斗带打滑的行程及注意事项

料斗带打滑：1、料斗带张力不够导致打滑。调整张紧装置，若张紧装置不能使料斗带完全张紧，说明张紧装置的行程太短，应重新调整。2、超载时，阻力矩增大，导致料斗带打滑。此时应减少物料喂入量，并力求喂料均匀，若减小喂入量后，仍不能改善打滑，南京Z型提料机，则可能是机内物料堆积太多或料斗被异物卡住。3、头轮和料斗带内表面过于光滑，使两者间的摩擦力减小，导致料斗带打滑。这时可在头轮和料斗带内表面涂一层胶，以增大摩擦力。4、头轮和底轮轴承转动不灵，阻力矩增大，引起料斗带打滑。可拆洗加油或更换轴承。

物料不能全部进入卸料管：打开提升机的机头上盖，Z型提料机厂家，仔细观察提升机在工作中物料抛出后的运动轨迹。1、若物料抛得又高又远，已越过卸料管的进口。这说明

机头外壳的几何尺寸过小。解决的办法是适当地把机头外壳尺寸放大。2、若发现部分物料抛得很高，落下来又达不到卸料管口时。说明料斗抛料的时间过早，Z型提料机生产商，解决办法是降低胶带的运动速度。降低带速的方法是将电机上的皮带轮缩小一些。3、若发现部分物料抛出后落的很近，不能进入卸料管，甚至倒入无载分支机筒内。这说明料斗卸料结束的太迟，解决办法是修改料斗形状，加大料斗底角或减少料斗深度。

Z型提料机厂家-奥迪尔(在线咨询)-南京Z型提料机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。“不锈钢提升机”选择天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙），公司位于：天津市津南区双港镇李楼村，多年来，奥迪尔坚持为客户提供好的服务，联系人：赵工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥迪尔期待成为您的长期合作伙伴！