

# 生产定制1800mm 钢制暖气片 家用钢二柱 钢二柱暖气片 工程钢二柱暖气片 钢制柱型暖气片 暖气片

产品名称	生产定制1800mm 钢制暖气片 家用钢二柱 钢二柱暖气片 工程钢二柱暖气片 钢制柱型暖气片 暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	15.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱形散热器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

一、供暖前注意事项1.不能擅自改装采暖设施自己改装采暖设施，因缺乏必要的施工安装工具和经验，容易损害供热设施，当设备充水时容易出现跑冒滴漏，影响正常供热，严重的还会给自身及他人造成经济损失。用户因特殊原因确需改装室内采暖设施的，可以向供热单位申请，经供热单位确认改动不会影响供热效果的，方可由供热单位进行改动，用户应负担相关费用。2.不要遮盖暖气片加上"包装"的散热设施，首先影响了热的传导、对流和辐射作用，从而影响了供热效果，经过试验发现，有"包装"比没有"包装"的室温大约低3℃。另外，不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修，如果室内要装修，为便于维修供热设施，建议采用整体移动式装饰罩。二、供暖中注意事项1.不能用水泥封住散热器支撑腿供热过程中，由于温度的变化造成管道热胀冷缩。散热器本身要产生位移，如果把散热器的支撑腿用水泥封住，散热器无法位移，散热器的管件连接点要承受很大的拉力，到了一定程度就会造成管件的损坏，并由此引发跑水事故，往年此类现象屡有发生。2.暖气片漏水分户尽快关闭阀门应立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上，减少水流量，降低热水喷涌造成的损失。已经分户的尽快关闭阀门，立即拨打所在区域的锅炉房或换热站的维修电话，请专业人员维修。此外，新进住的房屋暖气漏水有以下几种情况：（1）在工程保修期内的新建商品房，应由建筑施工单位或供热单位维修；（2）新进住商品房已超过工程保修期的，应由供热单位维修；（3）新进住的二手房未超过工程保修期的，由建筑施工单位维修；超过工程保修期的，应由供热单位维修。3.不要取用暖气水暖气的热量靠采暖系统中热水的循环来实现，若取用暖气水，极易造成供热系统因缺水无法保证供热，影响供热效果，严重的易造成停热事故。另外，暖气水中含有大量的化学试剂，用于水的软化和管道的保养，取暖气水用于生活用水，对身体健康有害。三、停止供暖后应该注意事项关紧暖气排气阀据统计，每年供暖期刚结束的时候，都容易发生一些居民由于自身操作不当，导致暖气片漏水的现象。之所以会发生这样的情况，是由于有人以为供暖期结束了，暖气管道内也就没有水了，于是忘了关闭家中的暖气排气阀，导致"水漫金山".而实际上，由于整个冬季的供暖期结束后，暖气管内会存在一些杂质和铁锈，供热单位一般都利用停止供暖的间歇期给暖气管道内加水冲洗。而这种冲洗一般是不通知居民的，所以一旦加压冲洗，忘记关闭排气阀门的居民家中就会出现漏水的情况。一周内不要改管线停止供暖后，供热用户也不要将暖气片和管道中的水放掉。这是因

为暖气片 and 管道中的水是经过防腐处理的软化水，可有效隔绝空气对暖气片 and 管道的腐蚀，可以延长暖气片 and 管道的使用寿命。此外，需要提醒大家的是，供暖结束后的一周内，最好不要改装暖气管线，因为多数管线内都会留有余水，稍有不慎就会引起漏水，给自己 and 邻居带来不必要的麻烦。暖气要满水保养钢制散热器一般要采用满水的方式保养。即停止供暖后，先将暖气回水阀关闭，打开排气阀，放出空气后，最后关进水阀。钢制暖气片在国内的供暖条件下，很容易被腐蚀，满水养护是为了使暖气使用的年限更长一些。暖通专家表示，铜铝复合材料的新型散热器，是由铜管和铝合金型材组合而成的对流型散热器。一般情况下铜比钢的抗氧化腐蚀能力强，但也不排除在某些特定的环境下发生腐蚀的可能性，因此最好也满水保养。