

# 检查井砌块砖 要求安装后存在水平与垂直误差等问题

产品名称	检查井砌块砖 要求安装后存在水平与垂直误差等问题
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

检查井砌块砖 要求安装后存在水平与垂直误差等问题，查井模块位置是否合适，是否有过大的沉陷、倾斜和不规则荷载作用，在变形。检查井模块内部压力是否过大，防止进水影响检查井结构。检查井模块接口是否全部施工好，是否有缝隙或裂缝等问题。施工工艺及后续问题。施工程序：粘贴裂缝介绍和堵漏材料（防水材料）、后续处理检查井模块安装地点、定位及埋件等。检查井模块接口是否用水泥砂浆填充。

检查井砌块砖 要求安装后存在水平与垂直误差等问题，下行直径在设计高度时，与其上的盖板采用箱式支架或木结构棚架固定，防护之设置应使防护脚手架、棚架底板固定，并能自动调节相应操作数量及位置，保证架体的稳定性。现从工程的角度介绍一下雨水井检查井施工技术要求，供相关人员参考。关键词：雨水井检查井施工技术；要求；检查井，平面布置图检查井施工技术，控制在\*\*\*佳水位的倾角和至少每、每为宜。对浇筑土料进行下料，水泥混凝土浇筑要均匀，不能有离析和收缩现象，当混凝土浇筑到能够盖好盖板的或不盖板。有的情况下需要利用对下沉式检查井进行施工。下沉式检查井如何施工，在生产实践中有着不同的形式，在具体实施过程中应注意以下几点：(原来采用无管井的井井还要进行灌浆，新的新的井井改造需要对该井进行灌浆。