

# 数控机床808D开机后逐渐显示白屏（数控维修经验丰富）

产品名称	数控机床808D开机后逐渐显示白屏（数控维修经验丰富）
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国:数控机床白屏维修 808DD:数控机床白屏原因 德国:机床进不去系统原因
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

数控机床808D开机后逐渐显示白屏（数控维修经验丰富）

西门子数控车床开机白屏修复型号：802C、802D、802DSL、802S、810D、810T、810N、810M、840C、840D，840DSL,828D,808D维修

西门子数控车床开机白屏（专注硬件修复）SINUMERIK

不仅意味着一系列数控系统，其力度在于生产一种适于各种控制领域不同控制需求的数控系统，其构成只需很少的部件。它具有高度的模块化、开放性以及规范化的结构，适于操作、编程和监控。主要包括：

控制及显示单元、PLC输入/输出单元（PP）、PROFIBUS总线单元、伺服驱动单元、伺服电机等部分。

西门子数控车床开机白屏对于任何电器来讲，电源供应电路都是至关重要的，没有正常的供电，车床就没法正常工作，就好比人不吃饭就没力气干活一样。但是这个道理说来简单，真正维修的时候可不一定好判断。SIEMENS西门子HMI人机界面包括PLC都采用了外置24伏电源供应，不像三菱、普洛菲斯、威纶、海泰克这些品牌的触摸屏，大多采用220伏交流供电。采用交流供电的触摸屏一般都在机器里有一块单独的开关电源，维修起来相对方便些。

故障现象：一立式加工中心，开机后屏幕无显示。

故障分析：该加工中心使用进口数控系统，造成屏幕无显示的原因有很多，经对故障进行了检查，后确认系

统提供的外部电源是正确的，但主板上的电压不正常，时有时无，可以确认是因主板故障造成，因此进行了更

换，更换主板后系统有显示，由于主板更换后参数需要重新设置，按系统参数设置步骤，对照机床附带的参数

表进行了设置调整后机床正常。屏幕上无显示的故障原因很多，首先必须找出原因排除,如还有其他故障，

根据机床的报警和其他故障信息作出处