

PVC板UV打印机

产品名称	PVC板UV打印机
公司名称	深圳市华弘优印科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园
联系电话	13612911996 13612911996

产品详情

uv打印机打pvc板为什么一刮就掉，分为以下几点来分析：1、uv墨水和涂层的问题，本身的质量不是很好，需要更换新的墨水或涂层；2、led灯固化装置功率不够导致，需要提高。3、PVC板的问题(这个可以问下供应商,这个板和之前的有没有区别,因为打印材质密度越高,UV墨水的附着力越差)除此之外，部分还受空气湿度的影响。