

合肥音响灯光 专业音响灯光 安徽晶尚|品质服务

产品名称	合肥音响灯光 专业音响灯光 安徽晶尚 品质服务
公司名称	安徽晶尚视听信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区云飞东路39号领梦办公楼2楼202-205室
联系电话	13855164944 13855164944

产品详情

音视频系统中对视频图像的检查如果在专业音响设备中出现视频图象不正常的情况，首先就需要检查节目制式是不是在正确的范围，设备外壳有没有带电的情况，其次还要检查是不是容易受到高电平干扰，专业音响灯光安装，要检查投影管是否在正常的范围内，液晶投影的灯泡的性能有没有出现问题。电脑灯泡损坏检查在舞台音响灯光中出现的就是灯泡易坏的情况，所以出现问题，就要检查安装的灯泡否牢靠，有没有沾染尘土和水气，舞台音响灯光，还有就是要检查灯泡的散热是不是在正常范围内，需要检查的是电压是否在正常的范围内，有没有使用电源开关过于频繁的情况。

每周定期检测

每周定期检测除了进行日常监测的全部项目外还需注意以下几点：?在周检测时主要检测设备的连线，包括电源连线、DMX512连线等等，看看是否有松动、是否有断点等等；?同时在进行周检测时，专业音响灯光，应较为的调整一下灯位和DMX512编程；每月的设备保养及适当调整

每月的适当调整除了进行日常监测和每周检测的所有工作外，这将是一个非常细致的工作，需要多个部门协调，比如演员、乐队、弱电、安保、保洁等等，同时在进行月检测时，

音乐中加激励后低音发混，感觉肥大起因于激励量过大，激励频率偏低，我们可以减少激励量，提高激励频率； 话筒加入混响效果后，清晰度下降，唱歌累起因于混响尾音过长，我们可以利用混响尾音衰减旋钮DECAY加快混响尾音衰减时间，到人声停止后半拍至1拍混响停止。感觉话筒和伴奏音乐结合不好起因于： 话筒和音乐的比例不对， 效果器预参数不正确，合肥音响灯光，我们可以： 重新调整话筒与音乐的比例在6：4， 减小效果器预时间； 人声不透起因于中高频不足，我们可以调音台中频扫频到3K，适当提升； 人声不够清晰起因于中低频太肥，我们可以衰减300-500Hz；

话筒声音太硬起因于中低频和中高频比例不对，我们可以衰减500-630Hz，衰减1.6K-2.5KHz；
话筒干、唱歌累起因于话筒中频能量不够，我们可以提升800Hz频段

合肥音响灯光-专业音响灯光-安徽晶尚|品质服务(诚信商家)由安徽晶尚视听信息工程有限公司提供。安徽晶尚视听信息工程有限公司是一家从事“led显示屏,液晶拼接屏,音响灯光”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晶尚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽晶尚在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！