

# 双头电磁炉价格 昆明科轩环保科技 楚雄电磁炉价格

产品名称	双头电磁炉价格 昆明科轩环保科技 楚雄电磁炉价格
公司名称	昆明科轩环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区浙商科技产业园23号地块
联系电话	13888005686 13888005686

## 产品详情

特别指出，当加热过程中出现不定期损功率管情况时，除作上述检查外，还应检查5伏、18伏供电是否稳定正常，同时代换抗干扰电容、滤波电容，桥堆及谐振电容。由同步电路引起的不定期烧管情况如果检查几个电阻阻值都正常作放弃维修处理。后试机时电流表测电磁炉电流是否正常，一般单功率管电流在6至9安之间，双功率管可达12安。

后提一点的是，双功率管电磁炉或数单管电磁炉在串联灯泡时如果面板显示正常，灯泡有一定亮度不是有短路现象，这是正常的，原因是设计时所用的抗干扰电容容量大小不同。由于当下市售电子元件劣质品居多，建议回收废电磁炉拆机件用，比买的放心，楚雄电磁炉价格，特别是功率管。附图是修电磁炉实例和回收的废板。

第二步，换上损坏的保险，不上开关管，在交流220伏端串接一只100W灯泡，上电观察面板显示操作是否正常，风扇是否转动，如正常，可用万用表直流10伏档测功率管驱动极电压是否为零伏，这点尤为重要，如不为零盲目换新管极易造成开机爆管，造成不必要损失，超薄电磁炉价格，如为零伏则可换上新管，双头电磁炉价格，一般可修复，如不为零则是前级驱动有问题，近几年生产电磁炉由于前级驱动电路设计多数采用贴片及专门控制芯片，查查维修和代换费时费力，一般作放弃修理。

### )电磁炉加热慢

一台电磁炉加热慢，测电流4A，2.5A，电磁炉价格一般要多少，拆下5UF和0.3UF电容用220V交流电火花法检测正常，在路测功率可调电阻为1K，拆下测已开路，用两只1K电阻并联代替可调电阻，试机正常，电流升至7A。

12)上电开机，E0，报警

掉了标签的杂牌电磁炉

用户报不清故障现象，越听越糊涂

只有试机看看

上电开机，E0，报警；放锅，加热正常

细听，没有听到风扇转动的声音，再观察风扇一动不动；心中已然明白！

拆机，上电测风扇插头两端电压正常，证实风扇已坏。

更换风扇，工作正常。

双头电磁炉价格-昆明科轩环保科技(在线咨询)-楚雄电磁炉价格由昆明科轩环保科技有限公司提供。昆明科轩环保科技有限公司是从事“ 不锈钢厨房设备、油烟净化设备、燃气灶具、蒸汽燃气灶柜 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜总

。