

# 东莞市凤岗外墙漏水防水补漏维修公司

产品名称	东莞市凤岗外墙漏水防水补漏维修公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

外墙保温在长久的风雨侵蚀下，能否经得起考验，就是考验一家外墙保温维修施工公司的实力，外墙保温施工后难免会出问题，比如保温层裂缝，开裂，脱落、轻则影响美观，重则渗水、脱落。那么外墙保温层维修裂缝应该怎样来施工呢

首先认真检查裂缝产生的部位，正确鉴别裂缝产生的性质及原因，然后针对不同种类的裂缝种类，采取相应不同的补救措施。

将保温层沿裂缝处各向两边延伸20厘米~50厘米截掉，直至水泥或砌体基层，清理去除杂质，让裂缝完全暴露，然后依据外墙保温维修规范要求要求进行加固处理，待确认处理合格后，用相应的材料将保温层修复完好。

框架梁柱与填充墙之间的裂缝处理需将暴露基层裂缝是将保温层沿裂缝处向两边延伸25厘米~60厘米截掉，直至水泥或砌体基层，清除杂质，让裂缝完全暴露。在清理好的槽内，填嵌补缝胶泥，待补缝胶泥表干后，再用抗裂防水胶滚涂暴露的基层，随即铺设抗裂加强布，将加强布铺设平整后，再在加强布上滚涂或批刮抗裂防水胶。

对2毫米以内的裂缝，可在完全暴露的基层裂缝上直接滚涂抗裂防水胶，随即铺设抗裂加强布，在铺设平整的抗裂加强布上，再次滚涂或批刮抗裂防水胶，使其与抗裂加强布形成高拉伸强度、高柔韧抗裂涂层，对裂缝进行加固处理。