

# 德州宁津侧翻半挂车重型低平板半挂车生产厂家

产品名称	德州宁津侧翻半挂车重型低平板半挂车生产厂家
公司名称	山东宏冠车辆有限公司
价格	74000.00/辆
规格参数	品牌:齐鲁宏冠牌 产地:山东冠县 公告批次:327,328,332
公司地址	冠县北环路东首
联系电话	18563517166 18563517166

## 产品详情

齐鲁宏冠牌GHG9370CCY仓栅式运输半挂车车厢底板到栅栏顶部的高度及对应总高度关系为:1800mm(3300,3400),2000mm(3500,3600),2200mm(3700,3800),2400mm(3900,4000),选装后组合灯样式。选装后尾部标志板安装位置。后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方管十字花后门,选装圆弧形前立柱,整车选装仓栅样式为二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,选装隐形锁杆,选装前部样式,选装大梁打孔结构。车长及轴距对应关系:当车长为13000时 A:1100+6880+1310+1310+2400;B:1200+6780+1310+1310+2400;C:1300+6880+1310+1310+2200;D:1400+6780+1310+1310+2200;E:1300+6680+1310+1310+2400;当车长为12500时:A:1300+6680+1310+1310+1900;B:1200+6480+1310+1310+2200;当车长为12000时:1200+6280+1310+1310+1900;1000+6480+1310+1310+1900。一,ABS:型号:HNABS-4S/2M;二,侧后防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度480mm.卵形磨损现象:半挂车与自卸车轮胎轮缘部分花纹深,部分花纹浅,呈椭圆形。其原因:1钢圈质量问题,2制动鼓失圆,3内胎粗糙,4内胎中心和钢圈中心还有制动鼓不同心,使车轮产生偏心效应,5左右制动不同步,6转向节或车桥变形。侧翻半挂车重型低平板半挂车生产厂家 此地址不符属于经营异常行为,看重型自卸半挂车经营方向,若不是物流企业,却告诉你有物流的货源也是危险的,总之,通过营业执照上的信息去对比实际情况,只要有一条以上不符合就要小心了。将机械设备装到低平板13米半挂车上,通常是从13米挂车的尾部装入机械设备,也就是把机械设备从后轮架上移开或移开车轮,然后把机械设备固定在侧翻自卸半挂车上。