

UR4001-500钢三柱型散热器安装视频 gz306钢三柱暖气片

产品名称	UR4001-500钢三柱型散热器安装视频 gz306钢三柱暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	17.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片漏水怎么办？您先不要慌，一步一步来处理。首先，关闭暖气片进水阀、回水阀，然后用毛巾堵住漏水的位置，接着用盛水容器节水，以保障家里地板等家具不被损害，最后记得要打物业电话来处理。那么对于专业人员如何处理暖气片漏水事件呢？首先，还是需要关闭各阀门，然后查看暖气片漏水的具体位置，如果是活接处漏水，更换活接即可，如果是接缝处漏水，更换对丝即可；如果是接口处漏水，更换暖气管道、及其配件即可。如果是暖气片有砂眼导致的漏水，这需要更换暖气片，因为暖气片可能会爆裂，否则，将会因小失大，到时候损失惨重了！暖气片出现沙眼怎么办？老式暖气片制作工艺还没有达到成熟的地步，以至在使用中经常会发现有沙眼，造成漏水。物业说：“电焊焊补只能维持两三年。”究竟怎样处理这种漏点效果才会好呢？老式暖气片支管连接弯头处易腐蚀出现砂眼,用电焊焊补漏点是可以的,因为蒸汽有很强的腐蚀性,无论用什么补都只是暂时的,那是因为管子是从里往外烂的,有想根治可能只有换管了,但如果管子薄可用铜焊但很马烦了。如果冬季暖气片正在使用中,不便更换弯头,待过了采暖期更换弯头就可以了。关上暖气总阀门,如果是暖气管道漏就找专业人员给你换成PVC管材,现在好多新房子都用这种,不会锈不易坏所以不会漏;如果是暖气片坏了就换暖气片,现在市面上暖气片款式、质量都优越老式的,而且大都有质保承诺。所以,给大家总结下,如果是暖气片安装问题出现漏水,您关闭阀门后,打电话找安装队来处理即可,如果在保修期,还可以寻求赔付,如果是您自己安装的,那就找自己处理;如果是暖气片片体漏水,需要联系销售商,咨询更换暖气片,但一般在质保期才可。如果您家里暖气片漏水,而又是那种老式的供暖系统的话,需要及时联系物业关闭总闸,然后找供暖单位及时处理,否则不仅会漏水带来损失,还会让小区其他用户供暖受到影响。