

# 批发暖气片散热器 大水道组装钢四柱600\*6 水暖低碳钢钢制

产品名称	批发暖气片散热器 大水道组装钢四柱600*6 水暖低碳钢钢制
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	12.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

对于新装修好的房子以及第一次供暖的家庭用户来说，因为户内墙面、地板、天花板湿度大、温度低，导致不能很好的储存足够的热量，需要供暖一段时间后才能感觉到供暖效果。这是很正常的现象，用户可先将阀门调到最大，等室内温度稳定后，再将阀门调整到适宜的温度。需要注意的是在供暖初期能量耗损是非常大的，需要一个较长的时间过程热能耗损会逐步降下来。新房首次使用暖气片应对暖气片及管道进行检查，一是检查是否有跑、冒、滴、漏现象，防止出现事故对新居造成损失，影响入住，若有漏水情况应及时检修，或者找专业人员上门给予维修；二是检查暖气片中是否有气体存在，如有打开每个散热器的手动放气阀，排出集存在散热器里的空气，或是打开安装在体系顶部的集气罐的排气阀排气，直到每个散热器都热起来时，调试完成。新入住的房子物品较多，一时没有得到很好的归纳，一般都会堆积起来，但是应尽量避免靠近暖气片，应给暖气片保持一定的散热空间，否则就会影响暖气片的散热效果。不能强力碰撞暖气片及管道。虽然暖气片本身具备一定的抗压性能，但是强力击打、碰撞还是会造成表面凹坑、划痕，甚至出现漏洞，导致漏水情况的发生。所以入住新房时应小心搬动物品，防止磕碰到暖气上。不能任意给暖气片改动方位。暖气片都是被安装在最有利于室内采暖的方位，能保证空气对流和室内温度各方位相对均衡，而一旦改变了方位就会形成室内温度的不平衡，另外也很容易发生泄漏，给家里造成不必要的损失。