

辽宁真空炉 金言来 真空炉

产品名称	辽宁真空炉 金言来 真空炉
公司名称	苏州金言来新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区汾湖经济开发区金家坝金莘路2559号
联系电话	13906253112 13906253112

产品详情

真空淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形（或圆形）炉罩顶装有起重机，通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起，工业真空炉，底部有气动（或电动）操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位，底架上面载有淬火水槽和料筐。生产时，将底架上的料筐移至炉罩正下方，打开炉门，放下链条及挂钩将料筐吊入炉膛，关闭炉门后进行加热。淬火是地，先将底架上的水槽移至炉罩正下方，然后打开炉门，放下链条，将料筐（工件）淬入水中。

真空炉一般由主机、炉膛、电热装置、密封炉壳、真空系统、供电系统、控温系统和炉外运输车等组成。密封炉壳用碳钢或不锈钢焊成，可拆卸部件的接合面用真空密封材料密封。为防止炉壳受热后变形和密封材料受热变质，炉壳一般用水冷或气冷降温。炉膛位于密封炉壳内。根据炉子用途，高温真空炉，炉膛内部装有不同类型的加热元件，如电阻、感应线圈、电极和电子枪等。熔炼金属的真空炉炉膛内装有坩埚，有的还装有自动浇注装置和装卸料的机械手等。真空系统主要由真空泵、真空阀门和真空计等组成。

真空炉异常怎么办

显示温度低至小于设定值：

同样，首先检查工作区温控器参数是否正常，是否有输出信号。

其次，检查相应工作区域内的热电偶是否损坏。要检查这些热电偶是否良好，辽宁真空炉，可将恒温器上的热电偶连接到恒温器，并观察温度显示。如果热电偶确实损坏，真空炉，必须更换。

（注意：如果更换的热电偶是内腔里的，还会涉及到真空密封性能，另外详解）

再次，如果恒温器，热电偶没有问题，需要测试加热管是否正常运行。方法：电源打开后，按照电路图开始加热，直接用测试笔测试连接到导线的加热管的相应工作区域（在白色高温下的固体输出线是）看是否有电。如果有电达到，还需要使用夹具来查看当前工作区域之间的当前差异，在正常情况下，差异不显着。

如果没有电力到达，您必须逐一检查电路的电路图，看看断电结束以及组件是否烧毁。

辽宁真空炉-金言来-真空炉由苏州金言来新材料科技有限公司提供。“烧结炉，气淬炉，钎焊炉，氮化炉，油淬炉，真空炉等”选择苏州金言来新材料科技有限公司，公司位于：苏州市吴江区汾湖经济开发区金家坝金莘路2559号，多年来，金言来坚持为客户提供好的服务，联系人：李春辉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金言来期待成为您的长期合作伙伴！