

# 手术室高温恒温箱温度60度以上

产品名称	手术室高温恒温箱温度60度以上
公司名称	北京福意联医疗设备公司
价格	78920.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门SOHO909
联系电话	13810107072

## 产品详情

北京福意电器有限公司多年以来一直主力经营可靠性恒温设备，并致力于研究与改善；配套提供意见、完善的产品、快速的售后服务。北京福意电器有限公司位于北京市，地理位置优良、交通便捷。数年来公司坚持致力于高性能造、销售、设计和销售、服务为一体的销售企业，拥有雄厚的力量、一如既往为客户提供可靠、质优价廉的“恒温设备”满足客户的要求。

手术室恒温箱 FYL-YS-128L 参数：

手术室恒温箱 FYL-YS-128L 现场照片：

手术室恒温箱 FYL-YS-128L 特点：1、主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。2、样式：立式、单门3、微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在2 ~48 任意温度。4、三层透明玻璃门设计，内设照明灯，方便观察；5、门锁设计，防止随意开启。按键锁设计防止意外碰触，更改温度。6、节能设计：强制风循环系统，控温均匀迅速，可防止凝露。7、故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。8、制冷剂：无氟制冷剂9、外箱材料采用冷轧钢板，表面喷粉防静电处理。

讨新生儿术中低体温的发生原因及有效的预防护理措施,提生儿围术期的护理质量.方法 综合分析新生儿术中发生低体温的影响因素,针对性给予预防护理措施,将60例新生儿手术病例分为常规组及保温组,采用机体局部保暖供热、输注加温液体等措施进行护理干预,观察两组术前、术中、术后的生命体征变化及尿量、引流量及术后麻醉清醒恢复情况.结果

与保温组相比,常规组新生儿术后清醒延迟,引流量增多,发生并发症及住院天数等明显高于保温组.结论术中采用预防新生儿低体温的护理措施是十分必要的,可有效减少术后潜在并发症的发生.