

厂房环氧自流平 成都环氧自流平 天津华晨美涂

产品名称	厂房环氧自流平 成都环氧自流平 天津华晨美涂
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平施工操作及要求

环氧自流平施工用具：喷砂机（或打磨机）、喷涂机、吸尘器、不脱毛滚刷、脱泡滚筒、台秤、搅拌筒、搅拌器、带齿刮板、镟鞋、镟刀、钢刷。

辅助工具：混凝土表面含水率测定仪、温/湿度计、防毒面具、混凝土强度测定回弹仪、化学灭火器、角向磨光机、手提式切割机、安全帽、工作服、平整度测定仪、激光扫描仪、磁扫把、电炉、炒锅、钢钎、榔头、手套、工业用中型电扇。

环氧自流平施工操作及要求：

地面基层经常规保养后必须干燥

地面基层经常规保养后必须干燥，在深20mm厚度内含水率不大于6%（基层表面发白）。含水量测定可用如下方法：

1) 钻芯取样，取样处用环氧砂浆修补；

2) 用混凝土表面的含水率测定仪测定；

3) 用简易方法测定，环氧自流平施工厂家，应1m²不透气覆盖基层，4小时后观察，覆盖物表面如无水珠，则合格；否则，基层应采取加热干燥措施，直至合格。

(7)、凡穿过防腐层的管道套管、预留孔，预埋件，均应先埋设或预滑，并做加强层处理。

(8)、目测混凝土地面是否密实、无空壳、不起砂、无油脂。基层的阴阳角宜做成圆角。

(9)、用小铁锤敲打基层，检查强度是否符合设计要求（无空鼓现象）。

(10)、地面的平整度用2m直尺及楔形塞尺检查，允许偏差不大于4mm。

(11)、底层地面须有防水隔离层。

(12)、基层表面的处理方法有两种，环氧自流平厂家，一是用凿口锤、铲子、砂轮或打磨机等打磨表面，然后用干净的软毛刷、压缩空气或吸尘器清理干净；二是要求高时，采用喷砂法，使基层形成均匀粗糙面。当采用喷砂机处理表面时，喷砂机应由专人操作，选用合适粒径的钢丸，以符合设计的粗糙度，操作完毕及时清理保养，妥善保管，现场撒落的钢丸应及时回收。对小量油污污染处用等溶剂擦洗，直至污染物除去，溶剂挥发；也可用打磨工具磨去。对局部凸起处地面进行局部打磨处理，对裂缝处用凿子开（V）坡口，将树脂砂修补料洞裂处慢慢灌入，压实磨平。

环氧自流平地坪以其整洁美观、易清洁和耐磨，常被设计用于洁净度要求很高的场所，成都环氧自流平，如制药厂、食品饮料厂、精密电子仪器生产车间等等。环氧自流平地坪对材料质量和施工要求都很高，稍有不慎，就会出现质量问题。笔者以其多年地坪涂料生产和施工的经验，总结了一些常见问题进行分析，供业内人士参考。

涂层不干、局部硬度不够。

表现在局部不干，几天后还粘手；或者有的地方硬，有的地方软。出现这种情况很难处理，不干油漆难以清除。新手施工极易出现这种情况。其根本原因往往是甲乙混合后没有充分搅拌均匀所致，因为无溶剂自流平地坪漆完全要靠漆料和固化剂充分接触反应而干燥的。因而，必须将甲漆组份混合后充分搅拌均匀（使用电动搅拌器），在一个桶里搅拌后，还要倒入另一个桶中再搅拌，避免桶壁上附着部分未搅拌到，厂房环氧自流平，倒在地上

施工后可能形一个小点不干。

涂层表面颜色不均匀，发花

这往往是涂料质量问题，有一些颜色特别容易出现。主要原因是涂料颜料选择和分散不合理所致，施工现场是很难解决的。遇到这种情况，应立即停止施工，向地坪涂料生产厂家反映并要求他们处理。

厂房环氧自流平-成都环氧自流平-天津华晨美涂由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司为客户提供“环氧自流平”等业务，公司拥有“华晨美涂”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市南开区华苑新城程华里3-2-202的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陶经理。