

绍兴新型风冷岛柜 维雪制冷生产经验丰富 新型风冷岛柜厂家

产品名称	绍兴新型风冷岛柜 维雪制冷生产经验丰富 新型风冷岛柜厂家
公司名称	上海维雪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇光村路111号1幢1层
联系电话	19603703123 19603703123

产品详情

超市岛柜结冰的原因

超市岛柜结冰的原因

结冰需要2个条件:低温和水分.超市岛柜冷藏室里的食物冷藏放置的位置太接近后背的内胆,而现在的超市岛柜的冷凝器在两侧,当压缩机工作时,冷藏部分的蒸发器从冷藏室吸收热量,使冷藏室的后壁温度(-8°C左右),此时后壁上会结一层均匀的薄冰或霜。超市岛柜冷藏室温控器的档位调节不适宜,造成超市岛柜冷藏室结冰。任何冰箱都有适用的环境湿度,新型风冷岛柜厂家,如果冰箱在高于一定湿度的环境条件下使用,就有可能出现冷藏结冰的现象。当然结冰程度与您开门的频次、放置食品的水分大小都有一定的关系,为了保证冰箱的制冷性能,新型风冷岛柜厂,冰箱都要保持一定的开机时间,一般情况下,冷藏室结的霜会自动化掉。但如果湿度达到一定程度,再加上其它因素,可能导致冰箱结的霜化不完全,从而导致结冰,这是一种正常现象。在霜化的过程,频繁打开超市岛柜的柜门,造成超市岛柜内外的温度差异明显,空气中的水蒸汽在冷藏室骤然遇冷,从而凝华为霜。

一部分店家爆料超市超市岛柜在应用一阵子以后,超市岛柜放置地下边都是会有水漏出来,时间段稍长水会逐渐增多,绍兴新型风冷岛柜,一直到把超市岛柜跟前路面弄得湿淋淋的,顾客跑来跑去碰到还会将其他地域弄脏了。下边就简单的说一下子,超市超市岛柜应用为什么有水,该怎样合理处理?

- 1、超市岛柜托水盘内已盛满了水,外溢流进路面上,使箱体周边的路面上面有存水。
- 2、柜底端的蒸发器内存水过多,而流进路面上。
- 3、按水盘或蒸发器未调正位子,偏、斜或未放进位,进而水流出。
- 4、托水盘或蒸发器因品质不太好,受超低温(指托水盘)、持续高温(指蒸发器)老旧化裂开或是被打存破渗水。

岛柜应该如何选择：

(1)首先考虑的是物品的价值，性价比要高，物美价廉，物有所值或物超所值，切不可贪图小利，花了大钱买到次品。

(2)买智冷库品岛柜等制冷设备要考虑制冷设备的节能环保，低能耗省电等各方面的因素。

(3)不要过于注重价格(价值、价格、成本通常是紧密联系在一起。价格过低的岛柜通常成本低、质量差，一般其外观和设计都较差，也谈不上什么价值)，切忌不可盲目选择品牌。

(4)岛柜的外观对超市来讲是十分重要的。要求外观美观、豪华、气派。

(5)根据您经销的保鲜产品种类，数量及场地来确定岛柜的种类和数量。

(6)还应该了解产品的电气安全情况。电气绝缘是否可靠?电气保护是否齐全?因为顾客直接触摸产品，人身安全十分重要。

在选择电器上，一定要先考虑质量。

绍兴新型风冷岛柜-维雪制冷生产经验丰富-

新型风冷岛柜厂家由上海维雪制冷设备有限公司提供。上海维雪制冷设备有限公司是上海上海市,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在维雪制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创维雪制冷更加美好的未来。