

哈尔滨排烟罩清洗 油烟管道清洗 资质清洁

产品名称	哈尔滨排烟罩清洗 油烟管道清洗 资质清洁
公司名称	广州高星信息科技有限公司-高星总部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区华观路1933号
联系电话	18565534917

产品详情

油烟管道清洗资质的办理条件：

- 1、清洁清洗服务机构等级评定申请表；
- 2、法人代表明；
- 3、营业执照原件（查检）和复印件；
- 4、办公及工作场所的产权或租赁合同的原件(查验)和复印件；
- 5、管理人员和技术人员名单及明或明；
- 6、油烟管道清洗人员培训复印件（10人以上）；
- 7、油烟管道清洗质量管理文件、作业标准和质量验收制度；
- 8、清洁清洗产品、设备清单(含型号、规格、技术指标、购置时间、制造商、运行状况等)；
- 9、上年度审计报告或资信；
- 10、3年内有效清洁清洗项目材料；

办理油烟管道清洗资质的好处

- 1.争强市场上的竞争力
- 2.提高公司度

3.提升投标大项目的

4.取得消费者的信赖

5.获取客户信任

广州抖戈是中国清洁服务行业国家等级评定中心、局、中清协、中清委等机构合作的培训基地和考评中心，面向全国范围清洁物业环卫类企业提供资质代办服务，为清洁领域各类企业代理认证，致力于以企业培训促产业规范，以资源整合促产业发展，联合全国各清洁协会和企业，引领清洁家政行业的规范化、标准化方向，推动清洁家政产业转型升级，开创清洁家政产业新局面。

厨房油烟管道起火事件每年各地都时常有发生，通过对这些警情的分析可见，导致油烟管道火灾的原因主要包括以下几点：

厨房人员操作不符合规程。

餐饮单位为节省成本未定期对油烟道进行清洗。

排油烟系统清洗公司责任心不强、性不强、油烟管道清洗不规范、不彻底等。

油烟管道在没进行彻底清理的情况下一旦着火，在风机的作用下，油脂的助燃下，油烟管道火势会在很短的时间内迅速蔓延，由于烟道大多狭长封闭，位置比较隐蔽，扑救难度非常大，一旦油烟管道起火还非常容易引发多点火灾、立体火灾，带来巨大的经济损失，甚至带来人员伤亡。

油污长期积累，发生氧化形成酸性物质，对油烟机进行腐蚀，生锈，加速油烟机老化。油污长期积累在油烟机内部和烟道内部，还将形成火灾隐患。叶轮、烟道上的油污增加了粘性，使排气不畅通，增加了油烟在厨房空间上的扩散，危害人们健康。后厨油烟机、油烟管道排烟不畅已成为大多后厨人员苦恼的话题。