

金华兰溪发电机出租 本地发电机租赁公司

产品名称	金华兰溪发电机出租 本地发电机租赁公司
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

金华兰溪发电机出租 本地发电机租赁公司本公司从事发电机出租、发电车租赁，应急电源车出租、低噪音发电机租赁、大小型发电机出租、静音型、移动型、普通型发电机组租赁，规格有：30kw、50kw、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1200kw、1600kw、800kw、2000kw等。随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的服务。员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电，并配有操作人员配合机组的发电。

本公司致力于提供完善、的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用。

金华兰溪发电机出租 本地发电机租赁公司

柴油发电机冒黑烟的解决方法：

- 1.在检查排气管冒黑烟前，应先拆下空气滤清器，若柴油机冒黑烟情况消失，说明因空气滤清器严重堵塞致使进气量不足而造成黑烟。同时，还应检查进气管路是否有堵塞现象，如进气胶管吸扁等。
- 2.喷油时间过迟，柴油在气缸中不能完全燃烧，在冷车状态下一般排气管排灰白色的烟，待发动机温度正常时冒黑烟。喷油时间的正确与否，不仅造成排气管冒烟，而且对发动机的动力性及经济性有着很大的影响。因此，在处理柴油机冒烟、无力等故障时，首先应检查喷油时间是否正确。
- 3.喷油嘴有故障时可采用单缸断油法检查各缸工作情况。如某缸断油后发动机的转速变化不太明显，且排出的黑烟消失，说明该缸是由于喷雾不佳、喷油嘴滴油而排出黑烟的。值得注意的是：在更换新喷油嘴偶件时，应注意用同一型号，不同型号的喷油嘴，其喷孔数量、喷射角度及喷雾质量不一样，如果混用，将影响喷油量、喷射延续时间以及混合气的形成和正常燃烧。
- 4.喷油泵的供油量过多或各缸的供油量太不均匀也会造成排气管冒黑烟，因此，必须重新调整喷油泵的

供油量。冒烟限制器如果调整不当也会造成排气管冒黑烟，将冒烟限制器调整螺钉往外调可减少排烟量，但调整过多会造成发动机无力。

5.增压器的压气机叶轮或涡轮严重磨损会使进气量有所下降，造成排气管冒黑烟。排气管垫或增压器接口垫漏气严重，也会造成进气量不足，排气管冒黑烟或发动机功率下降。

格屋电力租赁发电机出租厂家

关于柴油发电机组冒黑烟的原因和解决方法就给大家介绍到这里，大家在遇到发电机冒黑烟的时候一定要及时处理，不要让发电机受到损害，