

洗砂机公司推荐

产品名称	洗砂机公司推荐
公司名称	昆明科工矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

产品详情

转子铁芯损坏、变形故障原因：

- 1) 轴承过度磨损或装配不良，引起转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路；
- 2) 拆除旧绕组时用力过大，使齿槽歪斜和向外张开；
- 3) 因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀；
- 4) 铁芯与机座间结合松动。

昆明矿机继承了昆明重机雄厚的技术实力，以云南破碎机、云南选矿设备和云南砂石设备市场为根基，历经50多年的发展，目前形成了一家下辖昆明矿机厂、昆明滇重矿机、通海铸造等三家子公司的集团化企业。

轴承故障检修

转轴通过轴承支撑转动，是负荷较重的部分，又是容易磨损的部件。

故障检查

运行中检查

滚动轴承缺油时，会听到"骨碌骨碌"的声音;若听到不连续的"梗梗"的声，可能是轴承钢圈断裂。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时，会产生轻微的杂音。

拆卸后检查

先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、裂痕等，然后用手捏住轴承内圈，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，如果轴承良好，外钢圈应转动平稳，转动中无振动和明显的卡滞现象，停转后外钢圈没有倒退现象。否则说明轴承已不能再用了。左手卡住外圈，右手捏住内钢圈，用力向各个方向推动，如果推动时感到很松，洗砂机公司，就是磨损严重。

故障修理

轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除，然后清洗;或轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承。更换新轴承时，要选用与原来型号相同的轴承。

昆明矿机继承了昆明重机雄厚的技术实力，以云南破碎机、云南选矿设备和云南砂石设备市场为根基，历经50多年的发展，目前形成了一家下辖昆明矿机厂、昆明滇重矿机、通海铸造等三家子公司的集团化企业。

洗砂机的维护及保养注意事项：

减速箱在运转3-6个月后要清洗换油，轴承座每6-12个月需更换新的润滑脂（钙基）。

大型洗砂设备的电气设备必须有可靠的接地装置。另外，电线应可靠绝缘，并装在蛇皮管内。应经常检查电机接线是否磨损和漏电，以免发生事故。

洗砂设备的换季保养也很重要，主要是更换机油、燃油、防冻液，以及增加冷冻设施。

洗砂机在运转时，严禁有人站在旁边，用手触摸机体，调整、清理、检修等操作。

洗砂机公司推荐由昆明科工矿山机械设备有限公司提供。昆明科工矿山机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！