

秦皇岛垃圾桶厂家|不锈钢垃圾桶——小区垃圾桶

产品名称	秦皇岛垃圾桶厂家 不锈钢垃圾桶——小区垃圾桶
公司名称	鑫佰晟科技（河北）有限公司
价格	260.00/只
规格参数	品牌:匠鑫市政 型号:52*0 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村东东固路西、田庄村南（注册地址）
联系电话	0317-8888983 13473733189

产品详情

7).砂粒

主要原因： 均匀密集出现； 呈突起的圆形，数量不多； 少量砂粒，大小不一； 工件表面有杂质，有时呈放射状或细长型； 少量黑色颗粒。

解决措施： 测定膜厚是否符合工艺要求； 检查粉末质量，是否存在胶化粒子，另检查磷化后工件表面是否干净无杂质； 多由环境不干净引起，必须时刻保持环境的清洁； 检查粉末质量，操作员尽量不穿戴易掉细小纤维的衣裤和手套等； 烘道中有杂质(如胶化物)飘落到干净上。定期清理烘道。

8).喷枪不出粉或出粉量越来越少

主要原因： 喷粉管材质差，粉末易附着在管内壁； 气压或气量不足； 输粉管受热，粉末在管中结块； 输粉管弯折、扭曲； 粉末结块，无法正常流化。

解决措施： 更换高质量的喷粉管材； 检查气源及气压并调整； 喷房加装空调。检验粉末的粒度，太粗则通知粉厂修正； 检查输粉管，并调整管的放置位置； 先过筛，如不能改善则换粉。

9).粉流粉杠

主要原因： 喷枪开始工作时，出粉不均匀； 喷粉太厚，粉层掉落； 磷化不充分，存在粉杠现象； 静电枪输出不稳定。

解决措施： 正式喷涂前先让喷枪空喷3~5min，等出粉稳定后再进入正式喷涂； 控制喷枪条件，不使粉层过厚，并控制输送链运动平滑，不能有抖动现象； 清理磷化喷嘴，使之畅通； 请设备商调整测试。