

气液增压机 思埃玛智能科技价格优 四柱型气液增压机

产品名称	气液增压机 思埃玛智能科技价格优 四柱型气液增压机
公司名称	合肥思埃玛智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区砀山路3288号金都华庭三期3幢商114室
联系电话	15370009696 15370009696

产品详情

解决气液增压缸漏油的办法有：

- 1、将气源稳定至使用标准值。
- 2、更换新的密封件。
- 1、放掉有水混合过的液压油，换上新的液压油。
- 2、油量在二A个刻度线中间或多一点点的位置，油量适中。
- 3、一般使用频率的话，油标管内液压油变乳白色或黑色或者八个月就需更换液压油了。高频率使用的话建议三个月就更换抗磨

液压油。

合肥思埃玛智能科技有限公司专业研发、生产、销售精密压装设备及相关自动化设备的专业厂家。

增压缸使用操作准则还有哪些呢：

1、新购增压缸在接入气路前，四柱型气液增压机，必须先将管路及元件内的灰尘等杂物清除，精密气液增压机，以免杂物磨损降低增压缸的使用年限。

2、使用过程中不得擅自改用其它液压油，因为增压缸在开始设计时所选用的液压油介质为VG6B#抗磨液压油，所以不可擅自改用

其它液体介质，气液增压机，以免影响增压缸的工作效率。

3、增压缸在工作中的温度一般必须保证在-5 ~ 60 这个范围左右，超出不宜。

导致气液增压缸增压不足的原因有哪些？

- 1、气液增压缸储油筒上端堵塞未改用消声器。
- 2、气液增压缸气源压力过低。
- 3、气液增压缸的增压行程不够。
- 4、气液增压缸的预压行程未走到位。
- 5、气液增压缸的液压油不足。

合肥思埃玛智能科技有限公司以高、新、尖技术力量为核心，专业研发、生产、销售精密压装设备及相关自动化设备的专业厂家，欢迎广大朋友咨询和询价。

气液增压机-思埃玛智能科技价格优-四柱型气液增压机由合肥思埃玛智能科技有限公司提供。“伺服压力机，伺服定扭旋紧机，伺服扭力检测机，定扭旋紧机”选择合肥思埃玛智能科技有限公司，公司位于：安徽省合肥市庐阳区砀山路3288号金都华庭三期3幢商114室，多年来，思埃玛智能科技坚持为客户提供好的服务，联系人：沈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。思埃玛智能科技期待成为您的长期合作伙伴！