

# 张家港水空调，张家港厂房降温设备，张家港冷风机销售电话

产品名称	张家港水空调，张家港厂房降温设备，张家港冷风机销售电话
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

## 产品详情

### 轴承箱振动

风机轴与电机轴不同心，联轴器歪斜。

负压风机外壳或进气口与叶轮摩擦。3.基础刚性不够或不牢固。4.叶轮铆钉松动或变形。5.叶轮轴盘和轴松动，联轴器螺栓活动。6.负压风机的机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与排气风机座之间的连接螺栓松动。二、轴承温升过高1.轴承箱振动。

润滑脂质量差、变质或加注过量，含有灰尘、粘性沙、污垢和其他杂质。3.负压风机轴承箱盖与轴承座连接螺栓的拧紧力过大或过小。4.轴和滚动轴承安装歪斜，前后轴承不同心。5.滚动轴承损坏。三、电机电流过大，温升过高1.行驶时，进气管中的闸阀或节流阀没有锁紧。

流速超过规定值或风道泄漏。3.负压风机的风机输送的气体含有粘性物质，或者空气温度过低，气体密度过高。4.电机的输入电压太低或电源屋顶上的风机被单相切断。5.联轴器不正确、挡板过紧或间隙不均匀。四、皮带下滑负压风机的两个滑轮对应的凹槽不对齐。

费用相对比较高，是螺杆式压缩机的精度高价格贵。因此，如听到压缩机有异常声音或其它情况，一定要联系螺杆式冷水机组厂找的工程师来检查，找出原因所在并进行处理。冷凝器/蒸发器是螺杆式冷水机组的第二大重要组件，是每半年清洗一次。水冷式冷凝器的冷却水是开放式的循环回路，采用的自来水是经冷却水塔循环使用，容易分解和沉积杂质在水管上形成水垢，影响传热效果。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小，水量，冷凝压力上升。水垢，是冰水机中不可避免的一个问题，对于水冷冰水机的冷凝器来说，是如此，由于长时间会冷却水，在高温的情况下，产生水垢不可避免，但这并不代表水垢是正常的，下面深圳深创亿制冷小编就来说说夏季冰水机水垢的。