

连接器碗垫 连接器 苏州凯艾帝电气

产品名称	连接器碗垫 连接器 苏州凯艾帝电气
公司名称	苏州凯艾帝电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东123号
联系电话	15962150889 15962150889

产品详情

密集型母线槽铝镁合金外壳

- 1.密集型母线槽采用重量轻、挤压成型的铝合金型材作为外壳，厚度不低于2mm，具有较高的机械强度，能够从容应对各种特殊的应用条件。
- 2.经过喷涂处理的外壳具有的抗腐蚀能力，能够经受1200小时的盐雾试验。
- 3.铝合金外壳具有优异的散热性能，散热能力是钢制外壳的两倍。
- 4.带有锯齿形散热片的铝合金外壳，散热面积是普通的1.5倍以上，连接器绝缘隔板，改善了散热条件，连接器六角，提高了载流能力具有优良的导电性能，整体外壳不低于50%相线的接地容量。
- 5.铝合金外壳为无磁环保材料，能有效避免涡流和磁滞损耗对母线槽造成影响。

母线槽一般设计在室内使用，空气中的湿度对母线槽的运行不会造成影响，但母线槽在使用中进水，势必引起绝缘降低，长期运行会造成短路，烧毁母线槽。因此对于「飞可能造成母线槽进水的安装方式要采取必要防护措施。假如母线槽穿越楼层时，因为出产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水，就会顺着穿越楼层的母线槽漏下，造成母线槽进水，连接器碗垫，使母线槽绝缘降低。我厂睛纶装置聚合车间母线槽在投用后，就发生了一起因母线槽穿越楼层时进水引起的短路故障，造成了整个出产装置的泊车事故。

密集型母线槽的维护措施，你做到位了吗？

- 1、当密集型母线槽穿越楼层时，由于生产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水，就会顺着穿越楼层的母线槽漏下，连接器，造成母线槽进水，使母线槽绝缘降低，所以密集型母线槽需要敷设在海拔2000米以

上;

- 2、不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定;
- 3、需要确认周围是否有爆炸性气体，如果有就远离它安装密集型母线槽。
- 4、如发现相间接地、绝缘击穿现象，应分段拆除并用耐压测试仪分段检查，找出故障，或重新更换母线槽，或重新进行绝缘包覆处理。
- 5、密集型母线槽运行中，应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源，是否存在对系统构成威胁的重物，以及对母线槽系统温升构成影响的热源，检查有无异物进入母线槽内部。

密集型母线槽长期运行时至少每年定期检修一次。

检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查!完全切断母线槽所有电源!并用万用电表测量导体有无电压，确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至的严重事故!

连接器碗垫-连接器-苏州凯艾帝电气(查看)由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有限公司是从事“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蔡燕。