

安康市卫生养老院生活污水处理设备维护保养

产品名称	安康市卫生养老院生活污水处理设备维护保养
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

产品详情

安康市卫生养老院生活污水处理设备维护保养：

一体化生活污水处理设备应建立一套定期保养制度，主要易损部件是风机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况，填料函的松紧情况，轴承的温度和润滑油的油质和油量，保证各部件正常，同时检查消毒剂的投加及剩余量，必要时可调整投加量并补充消毒剂，风机及水泵须每运行5000-8000小时进行一次保养与维修。

订货须知

为了对用户负责，特别提供下列服务：

对用户待处理的污水进行可生化试验，以确定设备选型。

对有特殊要求的用户，在确定其处理效果的前提下，可为用户单独设计制造。

一体化生活污水处理设备处理后的污水回用，可在该设备后增加一套混凝过滤设备，该设备可设于地坪以下，实行全自动连续运行，处理后污水可回用于厕所冲洗水、浇花用水等人体非接触用水，水质指标达到国家中水水质要求。

负责指导设备安装、调试及保养维护人员的上岗培训，并提供操作维护手册。

选型时设计人员须提供处理水量及来水的管中心标高。

一体化生活污水处理设备规格3-50m³/h为常规规格，大水量用户，本公司可另行设计及设备制造。

安康市卫生养老院生活污水处理设备维护保养

1、不正常出水：

检查接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道是否堵塞（堵塞物一般为脱落的生物膜和损坏的弹性立体填料）。

2、接触氧化池曝气不均匀：

检查曝气风机出口阀门是否在正常位置，曝气头是否损坏。

3、生物挂膜接触效果不明显

A、检查接触氧化池曝气是否均匀，二沉池污泥是否泵提至该池；

B、如果以上情况正常，则向该池投加适量的营养（白糖、尿素等）。

4、出水水质不达标

A、进水过大；

B、接触氧化池曝气不均匀或长时间停运（此时必须重新培养生物膜）；

C、沉淀池污泥过多（必须彻底清除污泥）；

D、消毒装置停运和长期对出水不进行消毒。

5、自动控制出现故障

A、检查自动控制柜电源是否正常；

B、检查配套提升泵和曝气风机是否损坏（此时可形成电流过大，短路开关自动断开），