

重型刮板机配件 刮板机配件 特力重工矿山机械

产品名称	重型刮板机配件 刮板机配件 特力重工矿山机械
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧
联系电话	13485578877

产品详情

刮板机齿轨俗称刮板机销轨，是放置于刮板机的中部槽的齿轨座上，并通过齿轨销进行连接是采煤机的行走轨道所以刮板机齿轨是一个很重要的组成部分。

采煤机在刮板机齿轨上行走经常会因为矿井下环境的不同造成刮板机齿轨与齿轮接触的位置磨损严重从而造成采煤机无法正常行走影响生产，齿轨可以按照节距数可以分为3、4、5、6、7、8、9节距齿轨按照规格的话可以分为126节距和147节距的齿轨。

刮板机齿轨的制作分为两种分别是铸造和锻造，两者相比锻件会比铸件的表面更加光滑凭证，刮板机配件批发，没有铸件上的毛刺和气孔的缺陷，重型刮板机配件，当然更重要的质量方面锻件齿轨会更好一点，相比铸件更耐磨承载力也更好使用寿命当然也会更长。安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

板输送机的分类

- (1) 按机头卸载方式和结构分：端卸式、侧卸式、垂直(90°)转弯；
- (2) 按溜槽布置方式和结构分：重叠式和并列式，刮板机配件，敞底式和封底式
- (3) 按刮板链的数目和布置方式分：中单链、边双链、中双链、三链
- (4) 按单电动机额定功率大小分：轻型(P 40kW)、中型(P 90kW)、重型(P>90kW)
- (5) 按牵引链结构分：片式套筒链、可拆模锻链、焊接圆环链

安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

刮板机常见的故障原因及处理方法

1、电动机声响不正常故障原因：单相运转；接线头不牢。

处理方法：查单相原因；查接线柱。

2、减速器漏油、异常震动故障原因：密封圈损坏；上下箱体合面不严，刮板机配件供应，各端盖压不紧、齿轮、轴承故障

处理方法：更换损坏的密封圈；拧紧合箱及端盖螺栓，严禁在合箱面加垫，再制造齿轮、轴承。

3、液力联轴器满载时不能传递转矩故障原因：液力联轴器充油量不足。

处理方法：注入规定量的工作油。

安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

重型刮板机配件-刮板机配件-特力重工矿山机械(查看)由安徽特力重工矿山机械制造有限公司提供。安徽特力重工矿山机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事矿车报价，矿车，矿车厂家的厂家，欢迎来电咨询。