

新安腻子 掉粉 起皮 开裂 新安腻子粉解决办法

产品名称	新安腻子 掉粉 起皮 开裂 新安腻子粉解决办法
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:新安
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

新安腻子 掉粉 起皮 开裂 新安腻子粉解决办法腻子为什么掉粉？

主要原因是基层墙体过于干燥，风速过大，吸水性太强，腻子上墙后无法正常水合固化，导致表层粉化。这就要求先用滚刷沾水润湿一遍，再上腻子。

造成耐水腻子起皮的原因？

(1) 基层强度太低，粉化或脱落，导致面层腻子空鼓，甚至起皮。多见于将耐水腻子做于普通腻子（含大白粉、双飞粉、石灰粉）层及粉刷石膏层表面。

(2) 基层墙面未处理干净，有浮土或其他杂物导致耐水腻子无法正常附着。

(3) 水泥养护不当，基层脱模，导致水泥表面附着力下降，耐水腻子无法正常附着。新安腻子 掉粉 起皮 开裂 新安腻子粉解决办法

耐水腻子在什么情况下易出现开裂现象？

(1) 由于单次披刮过厚，腻子在养护期形成微裂纹；

(2) 高温环境下施工。

(3) 干燥，且风大的环境下施工。

(4) 低温环境下施工。