

灵宝腻子粉施工四大问题 灵宝腻子处理方法

产品名称	灵宝腻子粉施工四大问题 灵宝腻子处理方法
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:灵宝
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

灵宝腻子粉施工四大问题 灵宝腻子处理方法造成耐水腻子起泡的因素有哪些？

- (1) 基层水泥养护期未过，碱性太大，导致腻子层在养护期碱性偏高，干燥后留有起泡痕迹。
- (2) 基层墙体太干，披刮时速度过快，导致腻子层压住空气产生气鼓，重复披刮数次即可解决。

腻子空鼓是怎么产生的？

- (1) 基层处理不当，使腻子层与基层接触不够紧密，形成夹层。
- (2) 基层与腻子层之间存在致密层，使空气无法正常向基层扩散。灵宝腻子粉施工四大问题 灵宝腻子处理方法

是什么原因导致耐水腻子泛黄？

- (1) 与聚酯漆（油漆）或脱模剂同时施工，导致腻子膜变黄。
- (2) 基层有油污或其他油脂类污物，未清理干净，导致腻子膜变黄。
- (3) 腻子膜被铁锈或其它有色物质污染，可能导致腻子膜变黄。
- (4) 温度过低（5℃以下）。灵宝腻子粉施工四大问题 灵宝腻子处理方法

晴朗干燥的天气，墙上的耐水腻子多长时间能干透？

开窗通风，差不多3天可以干透。

20、腻子批几遍合适？

具体要看墙面的新旧程度来定：

(1) 新房的话只需批二遍就可以了，批完二遍一起砂一遍，既可上墙面乳胶漆。

(2) 二手房的话批三遍比较好，批完三遍一起砂一遍，既可上墙面乳胶漆。