

# 江阴佳乐无显示变频器维修

产品名称	江阴佳乐无显示变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳乐 型号:EV2000 产地:江阴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

江阴佳乐无显示变频器维修 J000 系列、V1000 系列、A1000 系列、L1000 系列、H1000 系列、E7 系列、F7B 系列、L7 系列 G7 系列、F7 系列、J7 系列、606PC3 系列、VS606-V7 系列、616G3 系列

VS616 系列、VS-676 系列、VS-656DC5 系列、E7B 系列

VF-A5/A5P 系列、VF-A7 系列、VF-S7 系列、VF-S9 系列、VF-G3 系列、VF-H3 系列、VF-E3 系列

DV551 系列、DV700T 系列、DV707T 系列、DV707H 系列、

MID 系列、MIX 系列、MIS 系列、VF-7E 系列、VF-7F 系列、VF-8Z/X 系列、VFO 系列

SPF 系列、SHF 系列、IPF 系列 江阴佳乐无显示变频器维修、IHF 系列、MF 系列、SVC06 系列、VM06 系列、

VM05 系列、DB06 系列、FM05 系列、WD05 系列、GS/GF 系列、ES/EF/ET 系列

3G3RX 系列、3G3JZ 系列、江阴佳乐无显示变频器维修 3G3RV-ZV1 系列、3G3MZ-ZV2 系列

L50 系列、L100 系列、SJ300 系列、J300 系列、

SJ100 系列、SJ200 系列、L300P 系列

VT110S 系列、VT210S/A 系列、VT230SE 系列

VT240S 系列、VT630/MS 系列

7200MA 系列、7200GA 系列、江阴佳乐无显示变频器维修7200CX 系列

7200GS 系列、7200G3 系列、7200M3 系列

VFD-A/H 系列、VFD-B 系列、VFD-E 系列、VFD-F 系列、VFD-G 系列

VFD-L 系列、VFD-M 系列、VFD-S 系列、VFD-V 系列、VFD-P 系列

GD2000 系列、GD35 系列、GD100 系列、IPE100 系列、CHV100 系列、CHV110系列

CHV130 系列、CHV160A 系列、CHV190 系列、CHV100 系列、CHF100A 系列

F1000-G 系列、F1000-M 系列、HFR1000 系列江阴佳乐无显示变频器维修、F1500-G 系列

F1500-P 系列、ZS1500 系列、LT2000 系列

## 变频器常见的故障现象

I 过流报警 现象为：重新启动时，一升速就跳闸，江阴佳乐无显示变频器维修这是过电流十分严重的表现或者重启时并不立即跳闸，是在运行过程中跳闸。

可能的原因：1.负载侧短路，2工作机械卡住，3.逆变管损坏，4.电动机的起动转矩过小，拖动系统转不起来，5. 声速时间设定太短转矩补偿设定较大引起低速时空载电流过大；电子热继电器整定不当，动作电流设定太小引起误动作；电机绝缘不良或内部短路。

## I 过压欠压

原因：电网电压过高；降速时间设定太短；降速过程中，再生制动的放点单元工作不理想；来不及放电，应增加外接制动电阻和制动单元，放电支路发生故障；电网电压过低，电源断相，整流桥故障

## I 过载过热

原因：负载过重；电网电压过低；加速时间太短；江阴佳乐无显示变频器维修直流制动量过大；周围环境温度过高；风机堵转；温度传感器性能不良；电机负载过重；长时间超过其额定电流工作