

连云港工兵155mm液压破碎锤 供应山东 高性价比

产品名称	连云港工兵155mm液压破碎锤 供应山东 高性价比
公司名称	江苏工兵机械装备有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:连云港工兵 型号:YSW-30 产地:中国江苏连云港
公司地址	江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22号
联系电话	0518-86099002 15996110021

产品详情

联系人：崔小姐

该型号钢钎直径为155mm，适28-40吨挖掘机装配。内置主控换向阀，外置蓄能器。

型号YSW-30（钢钎直径155mm）三角型/直型

产品参数

全长：1910 mm

总重量（三角型）：2750 kg

驱动油压：160-230 Kg/cm².F

驱动油量：160-180 L/min

打击频率：280-550 bpm

钎杆直径：155 mm

适配挖机：28-40 ton

机油进水，一个不老的话题。我们就来聊一聊机油进水的原因及后果。发动机机油进水是内燃机使用过

程中常见的故障，机油进水后，如果不及时处理就会造成比较严重的后果，例如划缸、拉瓦等故障，更严重的会使得发动机报废，因此，让水远离机油是一个须时刻注意的问题。

既然发动机机油进水是内燃机使用过程中常见的故障，那么我们应该如何去判断机油进水了呢？我们又应该如何去寻找机油进水的原因呢？下面我们就来简单聊一下这些问题。

一如何判断机油进水了

1、如果发动机的机油中含有的水量比较大的话，机油的油面就会升高。此时，我们可以通过油尺来进行判断。一旦机油中的含水量过高，那么润滑油的液面就会超出油尺标注的范围，这是很容易辨别的。

1台某挖掘机装用五十铃6B115型柴油机，该柴油机大修后不能启动，强行启动时尽管柴油机转速很快，但仍无着火迹象。

检查燃油系统，未发现管路堵塞和空气窜入现象。喷油泵每缸泵油，各个喷油嘴也喷油良好。柴油机汽缸压力正常，供油正时也无问题。后怀疑气门间隙调整不当，决定重新调整气门间隙。在调整气门间隙时，为力求，便拆下高压油管，顺转柴油机，在喷油泵缸高压油管接头来油时，发现柴油机的缸不在压缩上止点位置，而缸却在压缩上止点位置。