

防爆制动器 恒阳重工 厂家

产品名称	防爆制动器 恒阳重工 厂家
公司名称	焦作市恒阳重工制动器有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:恒阳重工 型号:BYWZ9系列 产地:河南省焦作市
公司地址	武陟县大虹桥乡西小虹村口(无门牌号)
联系电话	13939133008

产品详情

隔爆型电力液压块式制动器主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑等多种机械驱动配套的机械制动。该产品采用了引进德国技术生产的Ed系列推动器作为驱动装置，具有多方位安装、动作频率高、制动平稳、制动力矩可调、摩擦更换方便迅速，寿命长，无噪音等特点，每小时动作次数达2000次，电器绝缘等级为F级，防护等级为IP65，连接尺寸，制动力矩参数GB6333-86标准，(相当于德国DIN15435-85标准)。技术条件符合JB6406.2-92标准。

防爆制动器 恒阳重工 厂家

制动过程中若不能满足条件，则应采取相应措施。常用增加制动轮直径，加散热筋及改善通风等方法，来满足上述热平衡条件。

制动器闸瓦的磨损超限、铆钉与制动轮发生摩擦时，应当更换闸瓦；检查各铰接点销轴与销孔的磨损情况，磨损超标时，应进行更换。经常向各铰接点加油，保证其运动自如，无卡涩现象。

定期检查和调整制动器上拉杆的调整螺栓，保证闸瓦在打开和制动时的间隙和紧力在规定范围之内。制动器油缸应保持足够的油位其油压应达到0.9MPa无漏油、渗油现象。制动器闸瓦(也称制动带)不能与油类接触，特别是摩擦制动面上应无油垢。

制动器打开时，制动器闸瓦与制动轮的间隙，应保持在0.8~1mm。制动器抱闸中的制动带(闸皮)应当符合标准，若中部的磨损量大于原来的1/2，边缘磨损达到原来的1/3时，要进行更换。检修制动轮时必须用煤油清洗，以保证其摩擦面光滑，无油腻。检修调整后，制动带应正确地靠在制动轮上，要求其间隙为0.8~1mm。防爆制动器 恒阳重工 厂家

售前服务：

1. 提供技术咨询：我们会在*时间根据您的需要为您提供一切技术及价格方面的咨询，并且邮寄相关样品资料。
2. 提供考察接待，我们欢迎您随时随地光临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务：

1. 无论你是国外的客户还是国内的客户，无论你是老朋友还是新朋友，无论合同金额大小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一直对待。
2. 我们保证守时、保质、保量的严格按照合同执行各项条款。

售后服务：

建立24小时信息咨询，所售产品保质一年。

物流、快递、货运、汽运，快捷，安全。

运费说明：所售产品一律由我公司承担运费，可送货上门。

客服随时在线，您有什么问题都可以联系我们，我们会耐心的讲解，您想购买的制动器我们这都有，可直接送货防爆制动器 恒阳重工厂家