

供应厂家直销蒸汽专用钢制弧管复合YGH暖气片散热器

产品名称	供应厂家直销蒸汽专用钢制弧管复合YGH暖气片散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	16.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

一、室内温度的要求冬季采暖时室内的温度应该控制在不低于18℃，平均室内温度要达到16℃，但是对老人和孩子而言，16℃的标准是比较低的，但也不宜过高，太高会让人有不适的感觉，而且室内外温差太大容易引起感冒等疾病。二、放管内聚气由于管内聚气而造成水循环滞流，影响采暖，故除在顶楼设置排气阀外，每组暖气片尾部均安装手动放气阀，放气时动作要小，以防拧断，放到气水混合时应及时拧紧气阀。三、漏水处理 -推荐【暖气片漏水怎么办】采暖期管件连接处如出现漏水，无论大小均不可自行解决，应及时通知专业维修人员，对漏点进行减压后再维修，绝对不能带压维修，这样会使漏点扩大，管件损坏。四、不热的原因 -推荐【暖气片不热怎么办】整体不热，可能由于室外进水、回水阀门未开。单户局部不热，可能由于顶楼未放气造成。暖气片半热半凉，则是由尾部聚气造成。总之，在保证循环压力温度的情况下，不热的主要原因为气堵，放气即可解决。五、不可私自改造采暖管道因于管网安装时管道有一定的坡度，以便于管内空气向顶部聚集，及时排气，私自改造有可能造成坡度走错，产生局部气堵且排不出来，不但会影响自己，还会影响整个单元的住户。六、装修暖气片装修暖气片时应考虑到维修，开孔面积应以整组暖气片能拆卸抬出为宜。且装饰部件应为活动式，暖气片出现问题时，能方便抬出，露出整个管道和暖气片。立管、支管阀门开孔处应留有可拆卸、更换阀门空间