

宝丰腻子粉的9大常见问题 宝丰腻子粉厂家解答

产品名称	宝丰腻子粉的9大常见问题 宝丰腻子粉厂家解答
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:宝丰
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

宝丰腻子粉的9大常见问题 宝丰腻子粉厂家解答房子涂料涂装没过多长时间，原本光洁的墙面，尤其是顶棚楼板接缝处，不是起皮、掉渣，就是开裂。下面我们就来解析9大腻子粉常见问题及处理方法。

出现色差

产生原因：

- 1、腻子粉本身属于半成品，原材料不稳定是导致色差的主要原因之一，由于矿区开采出来的矿粉会因区域不同而品质不同，如未注意调配，就会出现各个批次不同而色差。
- 2、由于供应商使用“滥竽充数”的方法将低等级原料混杂发货，因为采购的数量较大，无法逐一抽检到位，导致有个别“漏网之鱼”参杂在生产里面导致个别性的色差。
- 3、于生产人员失误将不同等级的原料参杂在一起生产引起的色差或将不同品牌的产品批刮在同一面墙上而引起的色差。

处理方法：宝丰腻子粉的9大常见问题 宝丰腻子粉厂家解答

- 1、色差一般不是配方问题，所以不存在质量问题，如要上漆的墙面一般是可以用漆膜遮盖过去，不会影响整体装饰效果，如一般批刮二~三道不上漆的墙面出现色差，建议其再批刮一道无色差的腻子粉或上漆。
- 2、所有参与生产及施工的人员应严格按照有关标准进行生产和施工，避免产生人为的质量问题。

注：在施工过程中如遇到色差应及时反馈给供应商，如遇一道施工时有出现色差时应及时调整，将同一批次的产品批刮至一道。

表面脱粉

产生原因：

- 1、施工原因：由于油漆师傅在一道收光施工时多次用刮刀干刮墙面而引起的表面细微的起皮现象，等干燥后就会形成脱粉症状。
- 2、人为原因：由于一道施工腻子未干时，遇到外来粉尘附着到墙面上（切割作业，大风，清理地板等）导致的墙面假象脱粉。
- 3、生产原因：由于生产人员粗心将原料配方比例放错，或因机台设备故障，导致的配方不稳定而引起的脱粉。宝丰腻子粉的9大常见问题 宝丰腻子粉厂家解答

处理方法

- 1、施工师傅在做一道不上漆收光施工时应注意腻子的表面湿度，太干时会引起起皮脱粉，在收光时将刀痕修平即可，不宜多次干刮。
- 2、如出现粉尘附着在墙面上造成的假象脱粉的应待装修完毕后用鸡毛掸清除粉尘，或用清水与干净的布条擦拭干净即可。
- 3、如出现快干脱粉的，应等公司技术人员到现场鉴定是否是由于产品配方引起的原因。