

桥梁粘贴碳纤维A桥梁同步顶升更换支座A桥梁调平

产品名称	桥梁粘贴碳纤维A桥梁同步顶升更换支座A桥梁调平
公司名称	河北中固工程橡胶有限公司
价格	542.00/根
规格参数	中固:340型 250.型:720*150
公司地址	河北省衡水市桃城区河东街道办事处石家庄村
联系电话	18603183602

产品详情

支座主要检查内容如下：

- 1) 支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。
- 2) 活动支座是否灵活，实际位移量是否正常，固定支座的锚销是否完好。
- 3) 支承垫石是否有裂缝。
- 4) 简易支座的油毡是否老化、破裂或失效。
- 5) 橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。
- 6) 四氟滑板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。
- 7) 盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。
- 8) 组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。
- 9) 摆柱支座各组件相对位置是否准确，受力是否均匀。
- 10) 辊轴支座的辊轴是否出现不允许的爬动、歪斜。
- 11) 摇轴支座是否倾斜
- 12) 钢筋混凝土摆柱支座的柱体有无混凝土脱皮、开裂、露筋，钢筋及钢板有无锈蚀。

墩台与基础的检查

墩台与基础主要检查内容如下：

- 1) 墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。
- 2) 台背填土有无沉降或挤压隆起。
- 3) 混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。
- 4) 石砌墩台有无砌块断裂、通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。
- 5) 墩台顶面是否清洁，伸缩缝处是否漏水。
- 6) 基础下是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。必要时对大桥、特大桥的深水基础应派潜水员潜水检查。

其他检查

调治构造物是否完好，功能是否适用，桥位段河床是否有明显的冲淤或漂浮物堵塞现象。