

螺杆式制冷压缩机清洗 东壹制冷专业清洗公司

产品名称	螺杆式制冷压缩机清洗 东壹制冷专业清洗公司
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

冷水机水塔散热能力降低

需要准备炮筒的清洁剂，可以称之为洗炮水。

我们需要清洁剂灌注到水塔进水口中，当灌注到一定量之后，螺杆式制冷压缩机清洗，水塔的出水口会自动流出浑浊的清洁剂。当洗炮水从水塔出水口流出的时候，一旦变浑浊，这也就说明清洗有效了，重复几次即可。用清水灌洗干净。需注意，螺杆式制冷压缩机清洗费用，清洗散热炮的清洁剂变浑浊之后，请不要接触，以免让其中的有毒物质伤害。

除了发现冷水机水塔散热能力降低、冷水机制冷量降低需要清理散热炮筒之外，在更换冷却水后短时间内水质变差的情况下，也需要清理、清洗散热炮筒或散热网。

螺杆式冷水机排气压力过高

螺杆式冷水机排气压力过高

- 1、冷凝器进水温度过高或流量不够：检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀；
- 2、系统内有空气或不凝结气体：要根据故障显示排除；
- 3、冷凝器通关内结垢严重：清洗铜管；

- 4、制冷剂充灌过多：需要排出多余的部分；
- 5、冷凝器上进气阀未完全打开：检查并全打开；
- 6、吸气压力高于正常情况：参考‘吸气压力过高’故障处理；

排气管路上的主放气电磁阀和冷起动放空电磁阀泄漏，需更换。控制气路软管泄漏。更换控制气路软管。进气阀动作不灵敏，螺杆式制冷压缩机化学清洗，未完全打开。需检修并检查控制系统状况。油器分离器阻塞，需更换油器分离器滤芯。安全阀泄漏。需重新校定或更换阀门。气水分离器排水阀打开后卡住造成泄漏，应进行检修。放空阀故障，压缩机组加载时无法关闭。需进行检修或更换。

排气压力过高：进气阀故障。需检修或更换。加卸载压力值设定不合理。需根据实际耗风量设定加卸载压力值。压力传感器故障。更换。卸荷阀未关闭，卸荷阀卡住或关闭不严，电磁阀发生故障。检修卸荷阀、电磁阀必要时更换。

螺杆式制冷压缩机清洗-东壹制冷专业清洗公司由天津东壹制冷科技有限公司提供。天津东壹制冷科技有限公司是一家从事“冷水机组,冷却塔,中央空调风机盘管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东壹制冷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东壹制冷在清洗、清理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事天津直燃机，天津溴化锂直燃机，天津溴化锂中央空调的服务商，欢迎来电咨询。