

# 西门子旋转电机冒烟进油烧编码器维修--10年技术经验

产品名称	西门子旋转电机冒烟进油烧编码器维修--10年技术经验
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:电机冒烟 1FK:电机无显示 德国:烧坏编码器
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

公司客户涉及各个行业如汽车及汽车零部件，机械加工、航空航天，重型机械、仪器仪表、纺织机械、玻璃机械、医疗机械、饮料及食品加工、大型纸厂、钢厂、电厂、药厂、酒厂、煤矿、有色金属、石化等，公司在服务广大用户的同时也获得了高速发展。

德国西门子伺服电机线圈烧毁维修，西门子伺服电机故障维修，编码器故障，轴承故障，不出力，抖动，发热，声音大，速度不连贯，进水，进油，链接头子坏，扭矩达不到，接线端子烂等均可维修更换，1FT5系列，1FK6/1FK7系列，1FT6/1FT7系列，1FW3系列，1PM4/1PM6系列，1PH4/1PH6/1PH7/1PH8/1PL6系列，西门子NCU、CCU、PCU、840D、840DSL、802D、802DSL、802S、802C、810T、810M、810D、801D、808D、828D、840C数控加工中心伺服电机维修，主轴电机维修

### 西门子伺服电机维修注意事项

- 1、检查伺服电机，2113确保外部没有致命的损伤；5261
  - 2、检查伺服4102电机的固定部件，确保连接牢固；1653
  - 3、检查伺服电机输出轴，确保旋转流畅；
  - 4、检查伺服电机的编码器连接线以及伺服电机的电源连接器，确认其连接牢固；
  - 5、检查伺服电机的散热风扇是否转动正常；
  - 6、及时清理伺服电机上面的灰尘、油污，确保伺服电机处于正常状态；
- 西门子伺服电机常见故障及维修：. 电机上电，机械运动异常快速(飞车)出现这种伺服整机系统故障: 此类故障，应在检查位置控制单元和速度控制单元的同时，

还应检查： 脉冲编码器接线是否正确； 脉冲编码器联轴节是否损坏； 检查测速发电机端子是否接反和励磁信号线是否接错。一般这类现象应由的电路板维修技术人员处理，负责可能会造成更严重的后果