

6分钟前：九江柴油发电机出租公司联系电话 欢迎您

产品名称	6分钟前：九江柴油发电机出租公司联系电话 欢迎您
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

6分钟前：九江柴油发电机出租公司联系电话 欢迎您

专业从事柴油发电机出租及静音发电机租赁业务。我公司所租赁的柴油发电机组均采用进口柴油发电机。他们的特点是体积更小、抗负载能力更强、油耗更低、稳定性更好、节能环保等。具体规格100KW 6000KW及更大功率并机，品牌有大宇、康明斯、沃尔沃、三菱、卡特等，随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，公司专业快捷的服务速度为各行各业的客户提供及时、优惠、可靠的电力供应。

1、柴油发电机组配气机构和进排气系统不能产生规定功率

原因：进排气门与摇臂间隙不正确；配气正时不当；气门弹簧损坏；气门表面有碳封泄漏；空气滤清器堵塞；排气管与消声器积碳严重，排气不畅。

处理：检查并调整到规定间隙；检查并重新调整气门正时；更换气门弹簧；清除积碳并研磨气门；清洁空气滤清器；清除积碳。

2、柴油发电机组压缩压力不足导致无法产生规定功率

原因：气缸盖与机体的紧密部位漏气。当气缸盖变速时，气流从垫片中冲出时，气缸盖的大螺母松动。气缸盖垫片损坏。活塞环卡死，阀杆不灵活，缸盖喷油器孔泄漏，喷油器紧帽铜垫圈损坏，喷油器孔平面不清洁；喷油器与喷油器结合面丢失。

处理方法：检查气缸盖与机身结合面状况，更换气缸垫，清洁修理。更换垫圈；清洁阀座孔；拧紧喷油器盖或研磨平面。

3、柴油发电机组水温太高，达不到规定功率

原因：发动机过热（冷却或润滑系统故障）。

处理方法：检修冷却润滑系统，清除水套结垢，清洗冷油器。