

# 天津安川YASKAWA机器人有哪些常见故障及处理方法

产品名称	天津安川YASKAWA机器人有哪些常见故障及处理方法
公司名称	天津满源自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区宁海路文峰大厦905
联系电话	18322059741

## 产品详情

安川机器人示教器产品介绍：

主要用途：可对本机和主控箱进行控制和编程，使机器人及配套设备能够按照实际工作需要准时、到位的工作。

产品特性：是机器人操作\*\*\*的主要控制部件，因使用频繁且使用时容易摔落，故障率一般是机器人所有部件有较高的。

功能特性：设有用于对机器人进行示教和编程所需的操作键和按钮。

安川DX100示教器维修常见故障和解决办法：

1、安川DX100机器人JZRCR-NPP04B-3示教器触摸不良或局部不灵

建议更换触摸面板

2、安川DX100机器人示教盒无显示

考虑维修或更换内部主板或液晶屏

3、安川Motoman机器人示教器显示不良、竖线、竖带、花屏，摔破等

考虑更换液晶屏

4、安川Yaskawa机器人示教盒按键不良或不灵

考虑更换按键面板

5、安川莫托曼机器人JZRCR-NPP04B-3示教盒有显示无背光

考虑更换高压板

6、机器人JZRCR-NPP04B-3示教盒操纵杆XYZ轴不良或不灵

考虑更换操纵杆

7、安川示教器急停按键失效或不灵

考虑更换急停按键

8、安川DX100教导盒数据线不能通讯或不能通电，内部有断线等

考虑更换数据线

9、DX100机器人JZRCR-NPP04B-3示教器不断重启，无法进入系统

需检测

10、安川机器人示教器主板不工作或者IC烧坏

11、安川示教器使用过程中导致JZRCR-YPP01-1示教器按键膜、面膜损坏

安川莫托曼机器人示教器常见型号故障问题：

安川DX100机器人JZRCR-NPP04B-3示教器触摸不良

安川莫托曼机器人DX100 JZRCR-YPP01-1示教器

安川DX200机器人JZRCR-YPP21-1

安川示教器JZRCR-NPP06B-1

安川示教器JZNC-XPP02B

安川示教器JZNC-XPP04B

安川NX100示教器 JZRCR-NPP01B-1

安川NX100示教器JZRCR-NPP04B-3

安川机器人示教器JZRCR-NPP01-1

安川莫托曼示教器 JZRCR-YPP06-1

安川YASKAWA XRC莫托曼机器人示教器JZNC-XPP04B