

江门市蓬江环氧地坪漆公司,蓬江厂房车间地坪漆

产品名称	江门市蓬江环氧地坪漆公司,蓬江厂房车间地坪漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

环氧地坪表层有刷痕怎么解决

1、建筑涂料自身的缘故主要是建筑涂料的罩光漆能力差，建筑涂料的黏度过高。有可压缩性的填充料或改性剂。2、工程施工缘故：工程施工方式不正确，建筑涂料拌和后工程施工时间太长，滚桶表层处理不正确，镀层过薄处理的方式：1、建筑涂料的缘故，提升建筑涂料的流平性，减少建筑涂料的黏度，尽量减少有可压缩性的填充料和改性剂，尤其要留意墙面乳胶漆的流平剂用在环氧地坪涂料的状况。2、留意工程施工方式，建筑涂料的熟成时间不必太长。滚桶的二端到圆弧，镀层的一遍薄厚尽量不必低于0.15mm。