

gz706钢七柱散热器规格(工业,民用,工程,大棚)

产品名称	gz706钢七柱散热器规格(工业,民用,工程,大棚)
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	27.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

铜铝复合暖气片不热—铜铝复合暖气片内存留空气

检查一下暖气片的放气阀是否将气阀排放干净，如果暖气片里面存在大量的气体，暖气片是不热的。这是供暖期间的一个很大的问题存在。多数用户都是因为这个原因造成了铜铝复合暖气片不制热。

铜铝复合暖气片不热—铜铝复合暖气片安装问题

检查一下暖气片是否装反了，特别是高的一米八和一米五的暖气片，因为现在的新型暖气片，不管是钢制暖气片、铜铝复合暖气片，超过一米高的且需要下进下出和底进底出的供水方式的，都会在暖气片下端加装挡水片，所以很多用户将有挡水板的一端装在水面上面就会出现这种情况。

铜铝复合暖气片不热—铜铝复合暖气片管路阻塞

检查一下管路是否阻塞，出现这种故障，当把阻塞点找出来，段开管子，将管内污物清除或把该管段更换掉。排查管路阻塞的方法很多，铜铝复合暖气片出现管路阻塞的话需要找专业技术人员进行处理。

由于铜、铝的导热性能十分好，故铜铝暖气片的散热能力远远高于其它材料的暖气片，其热价比也远高于其他材料的暖气片。又由于铜、铝均属于有色金属，它的价值是随着时间而增长的，所以铜铝复合暖气片的保值率也远高于其他资料的暖气片。铜铝复合暖气片在使用过程中基本上不会出现什么问题，只要注意好了这些原因便会解决好铜铝复合暖气片不热的故障。