

混凝土砌块砖砌检查井存在问题

产品名称	混凝土砌块砖砌检查井存在问题
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

混凝土砌块砖砌检查井存在问题，因室外检查井位置未知，通常将室内管道长度计算至出外墙皮外1.5米，但实际需要施工至室外个检查井。考虑散水宽度、散水外绿化宽度、楼前路面宽度，则管道出墙至个检查井的距离 > 1.5米。超出1.5米距离的管道，原清单量中未包含，需要办理签证。

混凝土砌块砖砌检查井存在问题，在投标时依据投标施工组织设计方案的数量报价；合同签订前或工程实施过程中，双方洽商调整施工方案，并由此增减大型机械设备数量的，依据监理、发包人确认后的施工方案调整大型机械设备数量