

# 钢制联箱盒散热器 钢制弧三柱四柱五柱六柱暖气片价格中春

产品名称	钢制联箱盒散热器 钢制弧三柱四柱五柱六柱暖气片价格中春
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	80.00/组
规格参数	品牌:中春 型号:YGH-IV-800 产地:冀州
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

## 产品详情

今年的冬季随着一场场寒雨、一阵阵凉风来了，一年一度的供暖季也要如期来临。每年供暖季或多或少都会产生一些问题，如果你不幸运地赶上了，糟心受罪不说，还有可能会让家里遭受一定的经济损失。针对往年较易出现的问题，暖气片厂家中春采暖设计师给采暖用户提出了解决方法。家里暖气片不热故障：正式供暖之后，家中暖气片不热，有的是整个一组不热，有的是上部热，下部不热。处理方法：暖气片不热的原因有很多，如果家现这种情况就需要查明原因。

采取对应的解决方法来进行处理。暖气片整个都不热，有可能是因为暖气片上的温控阀没有打开；暖气片积存大量空气会造成气塞，导致暖气片不热，处理方法就是拧松放气阀，放气时动作要小，以防拧断，放到连续出水后及时拧紧放气阀；系统内杂物堵塞或阀门等设施损坏也会造成不热，这时应请维修人员将系统内堵塞部位疏通或者更换损坏的设施，之后故障就会被排除。如果按照以上方法操作后，暖气片还是没能够热起来，请及时与热企取得联系，要求查找原因，进行维修。室内暖气系统渗水故障：暖气供暖后，室内暖气系统出现漏水，或者突然发生爆裂。处理方法：如果暖气片接头、阀门等处出现渗水，但不会引发大的跑水。

针对这种情况，要根据实际情况采取不同的处理方法：对轻微渗水情况。可用器具接水，供热温度升高后，情况会逐渐消失；每分钟滴十滴左右属渗水，可以用器具接水，观察2-3天，随着供热温度逐渐升高，情况会逐渐缓解或消失；每分钟滴十滴以上应请维修人员进行处理。如家中采暖系统突然发生爆裂，应立即用厚毛巾、抹布或者被子、衣服等将泄漏处捂盖，以减缓泄漏压力，防止热水喷涌造成和财产损失，并联系热企请维修人员进行维修。室内温度不达标故障：供暖期间，室内并不暖和，室温达不到16-20摄氏度的标准。