

耐腐蚀弧形管暖气片蒸汽用钢制弧三柱暖气片大棚大型车间专用

产品名称	耐腐蚀弧形管暖气片蒸汽用钢制弧三柱暖气片大棚大型车间专用
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	80.00/组
规格参数	品牌:中春 型号:YGH-IV-800 产地:冀州
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

每年供暖期投诉问题多的就是室温不达标。业内人士介绍说，造成室温不达标供热企供暖不到位只是原因之一。如有用户投诉称，家中温度低，家里人难以忍受。维修人员上门查看，发现用户家里的暖气片很热，而房屋内配置的暖气片数量与取暖面积不匹配，才导致了房间温度低、人感觉冷的状况。事实上，多种情况可能使室内温度达不到标准，如果小区内供热设备运转正常，仅自己家中暖气片不热，则可能是自家原因所致，可先检查是否是以下原因造成的。

安装时设计不合理，暖气片组数或者片数与房间面积不匹配，造成小马拉大车的情况，保证不了房间的热负荷需求，室温就很难升上去。暖气片安装位置不合理，如为了美观将暖气片安装在内墙上，远离了外墙或者窗户。这样不能形成热循环，不能逐步提高室内温度，而且还不能阻挡进入的冷空气，这在很大程度上影响了采暖效果。有的用户将暖气片包裹起来，使室内空气无法形成对流，也会出现室内温度低的情况。建议拆除暖气罩，不要在暖气片上端或者周围堆放物品，让暖气片能够充分散发热量。

暖气片里面积存了大量空气，阻碍了里面热水的流动，使得暖气片不能热起来。其实，这种情况很容易解决，轻轻拧松排气阀，感觉到有丝丝气体喷出，直到有水流出就拧紧排气阀。里面的气体排出来了，暖气就会热了。暖气片及管道被杂物堵塞，影响了暖气系统正常运行。建议用户找人员将家中暖气片及管道的内壁进行清洗和疏通。如果是集体的，那么你就要先跟你的邻居们打好招呼。