

聊城庆洋异型管 重庆冷拔异型管

产品名称	聊城庆洋异型管 重庆冷拔异型管
公司名称	山东庆洋钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区辽河路东首
联系电话	15163586869

产品详情

我公司(冷拔异型管厂家)主要生产：冷拔异型管、异径管材、椭圆管、冷拔异型钢管、精密异型管、异型无缝管、无缝方矩管，非标方管，非标规格的钢管等。

正常冷拔异型管库存模具有：小规格异型管、P型钢管、三角钢管、D型钢管、H型钢管、T型钢管、8字钢管，冷拔异型管，半圆钢管、方管、无缝方矩管，精密光亮管冷拔异型钢管辊压异型钢管等。

车间拥有5台冷拔生产设备40吨50吨80吨冷拔机组可以生产各种规格的异型管，冷拔异型钢管，精密异型钢管、椭圆管、平椭圆管，D型管、半圆管、六角管、蘑菇管、面包管、元宝管、T型管、H型管、三角管。

本公司郑重承诺：

购买我公司的冷拔异型管就是购买放心，当您所购买的冷拔异型管具有缺陷，不符合供货标准及合同规定，而影响了您们的使用时，请以书面形式提出客户投诉的要求，并敬请提供缺陷实样(如照片、样板)、合同号等，我们将以快的速度、短的时间予以处理。我们承诺，将在收到客户投诉后的两天内到现场核实情况解决问题。

(一) 附着排气中有害成分导致的生锈

在工场地带，或市街地交通量繁多的环境下，冷拔异型管外表很简略遭到污染，有时也会出现小斑驳的生锈。这些情况大多是遭到轿车、冷暖气机所排气、或工厂排烟中所含有害成分影响下所导致的。此刻

，污染较细微时，可用中性清洁剂或肥皂水，即可彻底清洁洁净，但严峻时则不是简略能处理了。此情况下，则选用前项1中一样的修理办法才能铲除洁净。在这种环境中尽可能每年2-3次外表性的定时打扫作业，至少也肯定须要做一次定时清洁。

（二）附着清洁药液导致的生锈

若用中性清洁剂无法铲除洁净时，则运用清洁药液来铲除。

（三）外表保护膜导致的污染

运用海绵、布沾上水溶性的中性清洁剂、或酒精来擦洗。假如依然无效时，则运用减弱剂、轻油精来铲除。清洁后再用清水将冷拔异型管彻底冲刷洁净。

冷拔异型管在敷设时，应该注意以下十点事项：

(一)暗配管路弯曲过多，敷设管路时，应按设计图要求及现场情况，沿近的路线敷设，不绕行弯曲处可明显减少冷拔异型管用量。

(二)应在稳住盒箱时，其周围灌满灰浆，盒箱口应及时收好后再穿线上器具。

(三)电线管在焊跨接地线时，将管焊漏，焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数，主要是操作者责任心不强，或者技术水平太低，应加强操作者责任心和技术教育、严格按照规范要求对冷拔异型管进行焊接。

(四)配管后应及时扫管，发现堵管及时修复，配管后应及时加管堵把管口堵严实。

(五)焊口不严破坏镀锌层，应将焊口焊严，受到破坏的冷拔异型管镀锌层应及时补刷。

(六)煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有：1.使用油压煨管器或煨管机时，模具要配套，管子的焊缝应在正反面;2.热煨时，砂子要灌满，受热均匀，煨弯冷却要适度;3.使用手扳煨管器时，移动要适度，用力不要过猛。

(七)剔注盒、箱、支架、吊杆歪斜，或者盒、箱里进外出严重，应根据具体情况进行修复。

(八)明配管、吊顶内或护墙板内配管、固不牢，螺丝松动铁卡子、固间距过大或不均匀。应采用冷拔异型管配套管卡，固定牢固，档距应找均匀。

(九)配管时未按设计图要求，找出轴线尺寸位置，造成定位不准，应根据设计图要求进行修复。

(十)冷拔异型管不平整有毛刺，断管后未及时铣口，应用锉把管口锉平齐，去掉毛刺再配管。

聊城庆洋异型管-重庆冷拔异型管由山东庆洋钢材有限公司提供。山东庆洋钢材有限公司是山东聊城,板(带)材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在

山东庆洋钢材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东庆洋钢材更加美好的未来。同时本公司还是从事河南耐磨钢板，河南nm360耐磨钢板，河南nm600耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。