

伸缩门 湖北东方建星科技公司 电动伸缩门

产品名称	伸缩门 湖北东方建星科技公司 电动伸缩门
公司名称	湖北东方建星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地汇贤楼103室（湖北东方建星科技有限公司）
联系电话	13886021316 13886021316

产品详情

电动伸缩门安装方法：

1. 确定传达室内控制盒的位置，即操纵伸缩门开关的装置位置；
2. 将220V电源引到控制盒的位置下端，要求建议是再带1根接地线，粗细规格为1.37，而且有漏电保护装置，并采用PVC暗敷；
3. 预留 ϕ 32mmPVC管道，从控制盒的位置下端往下至地平面以下，穿墙往外，电动伸缩门，至轨道大致位置地平面下0.1-0.15米处，供以后伸缩门室外线路入室。
4. 按照标准得出门洞长度，伸缩门，砌门洞时洞宽内净空不小于0.75-0.8米，高度内净尺寸普通门不小于门高+0.25米，豪华门不小于门高+0.1米；门洞末端里侧中上端留宽0.4米，高0.6米检修孔，自动伸缩门，有条件的可将门洞总长度再加长0.2-0.3米，这样可将检修孔改成一扇小门，方便日后检修维护伸缩门电气线路；
5. 在铺设轨道前除留下约0.8-0.9米宽外，先做好两边的地面；2-3日(冬天5-7日)后，再在铺设轨道的同时，土建配合做好轨道处的地面，注意铺设轨道期间，路面禁止通行，以免压弯轨道；
6. 安装伸缩门，接好线路，调试开关控制盒即可。

电动伸缩门运行故障原因：

故障：门排开关时电动伸缩门速度太慢。可能原因：（1）控制器速度调整太慢。（2）电压异常。（3）皮带可能太过松动。（4）止动轮与轨道摩擦。（5）活动门排可能与地板发生摩擦或与导轨或固定门排发生摩擦。维修办法：给电动伸缩门各个运行部位润滑，调整皮带松紧或控制器，再检查调整电压

故障：电动伸缩门活动门排关闭时发生碰撞。可能原因：（1）速度太快。（2）电压异常。（3）马达发电配件可能损坏。维修办法：检查电压，更换马达配件，调整马达运行速度。

一般伸缩门的价格根据它的长度计算。因此，大多数用户只关注伸缩门的总长度，而忽略门排的间距。可伸缩门的基本特征是伸缩操作，即门排之间的距离可以大或小。当距离增加时，成本自然降低。秘密：门排间距300mm和400mm之间的差价：以10m伸缩门（不包括驱动部分）为例：间距为300mm的伸缩门，全自动伸缩门，经过计算，需要制作34-跨度主框架，间距为400mm的伸缩门，仅足以制作25跨主框架。34跨主框架距离为400mm，可以使13.6m门排25跨主框架以300mm间距，只能做7.5m门排2，头板电动伸缩门由头驱动部分驱动整个门体采用伸缩式操作，因此底板的重量和强度尤为重要。目前市场上有三种类型的底板：水泥地板，薄铁板和铸铁地板。水泥地板有重量但没有强度，薄铁板有强度但没有重量，超厚铸铁地板有重量和强度。

伸缩门-湖北东方建星科技公司-电动伸缩门由湖北东方建星科技有限公司提供。湖北东方建星科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东方建星——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市东西湖区田园大道吉人不锈钢工业园11栋18号二楼，联系人：殷总。