

# 伸缩门定做 伸缩门 东方建星科技有限公司

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 伸缩门定做 伸缩门 东方建星科技有限公司                  |
| 公司名称 | 湖北东方建星科技有限公司                          |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 |                                       |
| 公司地址 | 武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地汇贤楼103室（湖北东方建星科技有限公司） |
| 联系电话 | 13886021316 13886021316               |

## 产品详情

铝合金电动伸缩门主体结构 with 不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，伸缩门公司，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的 stainless steel 电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

不锈钢电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用\*标准 stainless steel 原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体不会变形且坚固耐用。

### 伸缩门的检查和维护：

一、检查。检查手动门手抬时是否吃力，如很沉，通知专业人员调整平衡系统。检查遥控伸缩门电机扭簧管与扭簧轴间顶丝是否牢固。这个检查至少一年要进行一次，确保电动伸缩门的安全。

二、注入润滑油。一年要进行两次门体的传动部位、伸缩门开门机转动轴在遥控伸缩门电机工作时如出现异常响动，应及时注入润滑油。否则，长时间使用将会导致主要部件损坏。

三、尽早更换。三年进行一次检查遥控伸缩门电机中的马达弧形齿和扭簧轴上的链轮齿是否磨损严重，如两齿咬合出现打滑现象，一定要尽早更换。

### 电动伸缩门运行故障原因：

故障一：电动伸缩门反应迟缓，伸缩门多少钱，感应探头的探测范围太小。感应探头内部有积尘现象。门体太重，超出了主机的马达牵引力。

故障二：电动伸缩门不停开关，可能有活动物体进入感应探测器的感应范围，如行人、车辆、彩旗甚至树的影子。可能感应探头的探测范围调得太向下，伸缩门，当门排即将关闭时，伸缩门定做，探头

又感应到了活动门排，探测感应装置误认为有人在动，以致门排再次开启。可能固定感应探头的上梁板有抖动现象，从而使探头随之抖动，造成门排不停开关。

伸缩门定做-伸缩门-东方建星科技有限公司由湖北东方建星科技有限公司提供。湖北东方建星科技有限公司是从事“计算机信息系统集成；网络工程、智能停车场管理系统、安防产品等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：殷总。