

昆明寻甸角钢批发,云南恒筹

产品名称	昆明寻甸角钢批发,云南恒筹
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

产品详情

一些镀锌角钢在表面上有一些缺陷，例如表面不平整或微小的锌颗粒。镀锌角钢表面粗糙的原因是什么？济南兴奥伟业钢管有限公司，作为镀锌角钢的制造商，当然知道这个的原因，现在它将揭示问题。

1、预镀处理产生“过酸洗涤”，对角钢镀锌层的表面粗糙度的影响。

酸洗后“粗糙化钢的表面或产生豆痕，这是热浸镀锌后工件表面粗糙的原因之一。

2、锌浴温度过高或浸泡时间过长，影响角钢镀锌层的表面粗糙度。

当锌浴温度过高时，锌浸渍时间过长，或者由于角钢成分和Saint-Delin效应的影响，Zn-Fe合金相过多或不均匀，表面粗糙度为也造成了。镀锌层越厚，表面越粗糙。

从锌液中取出后，热浸镀锌角钢缓慢冷却，或者钢部分过厚，或者在热浸镀锌后不立即堆积角钢，并且可能发生表面粗糙。