

# 南浔区外墙腻子性能检测 涂料涂层性能检测

产品名称	南浔区外墙腻子性能检测 涂料涂层性能检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

### 脱落

现象：指腻子与基层之间粘结强度差，直接从基层脱落。

产生原因：

- 1、旧墙面很光滑（如钢化腻子、聚氨酯等油性漆），腻子粉与其表面粘结牢度差。
- 2、新墙面使用模板浇注，表面光滑而且含有大量的脱模剂（废机油或有机硅类）。
- 3、对于木质底材、金属底材等非砂浆底材（如三合板、五合板、刨花板、实木等）上直接施刮腻子，由于表面胀缩比不同，和该产品吸水率较强，刚性的内墙腻子不能随之变形，一般在3个月后会造脱落。
- 4、腻子超过保质期，粘结强度降低。

解决方法：

- 1、铲除脱落层，按下面的情况有针对地处理；
- 2、对旧墙面进行打磨，增加表面粗糙度，然后，用界面剂（“荷莲”专用界面剂处理）；
- 3、用除油清洗剂除掉表面的脱模剂或其他油脂成分，再行施刮腻子。
- 4、采用双组分或专用的合板腻子进行施工。
- 5、大理石、马赛克、瓷砖等外墙表面请选用“荷莲”专用外墙翻新腻子打底。

6、在腻子保质期内使用。

#### 4、脱层

现象：腻子两层之间或腻子和基底之间相互剥离。

- 1、基底含有大量的脱模剂（比如废机油、蜡乳液）；
- 2、基底严重粉化，吸水量过大。
- 3、底层腻子粉化严重，下层腻子太硬，干燥太快也会造成脱落。
- 4、两层腻子之间施工间隔过长，一般15天以上，饰面层有时也会造成脱层。
- 5、施工后或施工当中腻子层被雨水或其它渗透水浸润，造成腻子有效成分流失，也会脱落。
- 6、两层腻子搭配不合理。